



RELATÓRIO DE DRENAGEM E TRAVESSIA

**SPI-040 – RODOVIA PERITO CRIMINAL ENGº ANTÔNIO CARLOS DE MORAES**

Nome do Relatório:

**Relatório de Drenagem e Travessia**

Data da Emissão:

25/10/2016

Ano de Referência:

2016




Revisão:

00

**Cadastro Fotográfico – SPI-040 – Rodovia Perito Criminal EngºAntônio Carlos de Moraes**

| Rodovia   | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
|---|---|--|
| SPI-040<br>km<br>7+600<br>Sentido<br>Leste            |    |    |
|   | Data execução: 22/08/2016   | Data execução: 10/10/2016  |
| <b>Item 1</b>   | Drenagem desobstruída a Montante  | Drenagem desobstruída a jusante  |
| Rodovia   | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
| SPI-040<br>km<br>7+300<br>Sentido<br>Leste            |  |  |
|   | Data execução: 22/08/2016   | Data execução: 22/08/2016  |
| <b>Item 2</b>   | Drenagem desobstruída a Montante  | Drenagem desobstruída a jusante  |
| Rodovia   | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
| SPI-040<br>km<br>7+100<br>Sentido<br>Oeste /<br>Leste |  |  |
|   | Data execução: 22/08/2016   | Data execução: 22/08/2016  |
| <b>Item 3</b>   | Drenagem desobstruída a Montante  | Drenagem desobstruída a jusante  |

**Cadastro Fotográfico – SPI-040 – Rodovia Perito Criminal Engº Antônio Carlos de Moraes**







| <b>Rodovia</b>                            | <b>Foto Montante Executada</b>  | <b>Foto Jusante Executada</b>  |
|---|---|--|
| SPI-040 km 7+000<br>Sentido Leste         |    |    |
|   | Data execução: 22/08/2016   | Data execução: 22/08/2016  |
| <b>Item 4</b>                             | Drenagem desobstruída a Montante  | Drenagem desobstruída a Jusante  |
| <b>Rodovia</b>                            | <b>Foto Montante Executada</b>  | <b>Foto Jusante Executada</b>  |
| SPI-040 km 6+400<br>Sentido Oeste / Leste |   |   |
|   | Data execução: 22/08/2016   | Data execução: 22/08/2016  |
| <b>Item 5</b>                             | Drenagem desobstruída a Montante  | Drenagem desobstruída a Jusante  |
| <b>Rodovia</b>                            | <b>Foto Montante Executada</b>  | <b>Foto Jusante Executada</b>  |
| SPI-040 km 6+300<br>Sentido Leste / Oeste |  |  |
|   | Data execução: 22/08/2016   | Data execução: 22/08/2016  |
| <b>Item 6</b>                             | Drenagem desobstruída a Montante  | Drenagem desobstruída a Jusante  |



**Cadastro Fotográfico – SPI-040 – Rodovia Perito Criminal Engº Antônio Carlos de Moraes**







| Rodovia                                   | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
|---|---|--|
| SPI-040 km 6+100<br>Sentido Leste / Oeste |    |    |
|   | Data execução: 22/08/2016   | Data execução: 22/08/2016  |
| <b>Item 7</b>                             | Drenagem desobstruída a Montante  | Drenagem desobstruída a Jusante  |
| Rodovia                                   | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
| SPI-040 km 5+950<br>Sentido Leste / Oeste |   |   |
|   | Data execução: 25/08/2016   | Data execução: 22/08/2016  |
| <b>Item 8</b>                             | Drenagem desobstruída a Montante  | Drenagem desobstruída a jusante  |
| Rodovia                                   | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
| SPI-040 km 5+600<br>Sentido Leste         |  |  |
|   | Data execução: 22/08/2016   | Data execução: 22/08/2016  |
| <b>Item 9</b>                             | Drenagem desobstruída a Montante  | Caixa e bueiro desobstruída a Jusante  |

**Cadastro Fotográfico – SPI-040 – Rodovia Perito Criminal Engº Antônio Carlos de Moraes**







| Rodovia                                | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada  |
|--|---|---|
| SPI-040 km 5+500 Sentido Leste / Oeste |    |    |
|  | Data execução: 22/08/2016   | Data execução: 10/10/2016   |
| <b>Item 10</b>                         | Drenagem desobstruída a Montante  | Drenagem desobstruída a Jusante   |
| Rodovia                                | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada  |
| SPI-040 km 5+200 Sentido Leste         |   |    |
|  | Data execução: 22/08/2016   | Data execução: 22/08/2016   |
| <b>Item 11</b>                         | Drenagem desobstruída a Montante  | Drenagem desobstruída a Jusante   |
| Rodovia                                | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada  |
| SPI-040 km 4+600 Sentido Leste / Oeste |  |  |
|  | Data execução: 22/08/2016   | Data execução: 10/10/2016   |
| <b>Item 12</b>                         | Caixa e bueiro desobstruído a Montante  | Drenagem desobstruída a Jusante   |



**Cadastro Fotográfico – SPI-040 – Rodovia Perito Criminal Engº Antônio Carlos de Moraes**

| Rodovia                                    | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
|--|---|--|
| SPI-040<br>km<br>4+250<br>Sentido<br>Leste |    |    |
|  | Data execução: 22/08/2016   | Data execução: 22/08/2016  |
| <b>Item 13</b>                             | Caixa e bueiro desobstruído a Montante  | Drenagem desobstruída a Jusante  |
| Rodovia                                    | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
| SPI-040<br>km<br>4+250<br>Sentido<br>Oeste |   |   |
|  | Data execução: 22/08/2016   | Data execução: 22/08/2016  |
| <b>Item 14</b>                             | Caixa e bueiro desobstruído a Montante  | Caixa e bueiro desobstruído a Jusante  |
| Rodovia                                    | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
| SPI-040<br>km<br>4+100<br>Sentido<br>Leste |  |  |
|  | Data execução: 22/08/2016   | Data execução: 22/08/2016  |
| <b>Item 15</b>                             | Caixa e bueiro desobstruído a Montante  | Caixa e bueiro desobstruído a Jusante  |

**Cadastro Fotográfico – SPI-040 – Rodovia Perito Criminal Engº Antônio Carlos de Moraes**

| Rodovia                                | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
|--|---|--|
| SPI-040 km 3+700 Sentido Oeste / Leste |    |    |
|  | Data execução: 22/08/2016   | Data execução: 22/08/2016  |
| <b>Item 16</b>                         | Drenagem desobstruído a Montante  | Drenagem desobstruída a Jusante  |
| Rodovia                                | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
| SPI-040 km 3+500 Sentido Leste / Oeste |   |   |
|  | Data execução: 22/08/2016   | Data execução: 22/08/2016  |
| <b>Item 17</b>                         | Caixa e bueiro desobstruído a Montante  | Caixa e bueiro desobstruído a Jusante  |
| Rodovia                                | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
| SPI-040 km 3+200 Sentido Leste / Oeste |  |  |
|  | Data execução: 25/08/2016   | Data execução: 25/08/2016  |
| <b>Item 18</b>                         | Drenagem desobstruída a Montante  | Ala desobstruída a Jusante   |



**Cadastro Fotográfico – SPI-040 – Rodovia Perito Criminal Engº Antônio Carlos de Moraes**

| <b>Rodovia</b>                                      | <b>Foto Montante Executada</b>   | <b>Foto Jusante Executada</b>   |
|---|--|---|
| SPI-040<br>km<br>3+100<br><br>Sentido Leste / Oeste | <br>Data execução: 10/10/2016   | <br>Data execução: 19/08/2016   |
| <b>Item 19</b>                                      | Canal e bueiro desobstruído a Montante   | Drenagem desobstruída Jusante   |
| <b>Rodovia</b>                                      | <b>Foto Montante Executada</b>   | <b>Foto Jusante Executada</b>   |
| SPI-040<br>km<br>2+900<br><br>Sentido Leste / Oeste | <br>Data execução: 19/08/2016  | <br>Data execução: 19/08/2016  |
| <b>Item 20</b>                                      | Drenagem desobstruído a Montante   | Drenagem desobstruída a Jusante   |
| <b>Rodovia</b>                                      | <b>Foto Montante Executada</b>   | <b>Foto Jusante Executada</b>   |
| SPI-040<br>km<br>2+300<br><br>Sentido Leste         | <br>Data execução: 19/08/2016 | <br>Data execução: 19/08/2016 |
| <b>Item 21</b>                                      | Caixa e bueiro desobstruído a Montante   | Caixa e bueiro desobstruído a Jusante   |



**Cadastro Fotográfico – SPI-040 – Rodovia Perito Criminal Engº Antônio Carlos de Moraes**

| Rodovia   | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
|---|---|--|
| SPI-040<br>km<br>2+200<br><br>Sentido Oeste / Leste |    |    |
|   | Data execução: 19/08/2016   | Data execução: 19/08/2016  |
| <b>Item 22</b>                                      | Caixa e bueiro desobstruído a Montante  | Caixa e bueiro desobstruído a Jusante  |
| Rodovia   | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
| SPI-040<br>km<br>2+000<br><br>Sentido Oeste / Leste |   |   |
|   | Data execução: 19/08/2016   | Data execução: 19/08/2016  |
| <b>Item 23</b>                                      | Drenagem desobstruído a Montante  | Drenagem desobstruída a Jusante  |
| Rodovia   | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
| SPI-040<br>km<br>1+750<br><br>Sentido Leste         |  |  |
|   | Data execução: 19/08/2016   | Data execução: 19/08/2016  |
| <b>Item 24</b>                                      | Drenagem desobstruída a Montante  | Drenagem desobstruída a jusante  |

**Cadastro Fotográfico – SPI-040 – Rodovia Perito Criminal Engº Antônio Carlos de Moraes**

| Rodovia  | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
|--|---|--|
| SPI-040<br>km<br>1+400<br><br>Sentido<br>Leste |    |    |
|  | Data execução: 19/08/2016   | Data execução: 19/08/2016  |
| <b>Item 25</b>                                 | Drenagem desobstruída a Montante  | Drenagem desobstruída a jusante  |
| Rodovia  | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
| SPI-040<br>km<br>1+100<br><br>Sentido<br>Leste |   |   |
|  | Data execução: 19/08/2016   | Data execução: 19/08/2016  |
| <b>Item 26</b>                                 | Drenagem desobstruída a Montante  | Drenagem desobstruída a Jusante  |
| Rodovia  | Foto Montante Executada   | Foto Jusante Executada   |
| SPI-040<br>km<br>0+300<br><br>Sentido<br>Leste |  |  |
|  | Data execução: 21/10/2016   | Data execução: 19/08/2016  |
| <b>Item 27</b>                                 | Drenagem desobstruída a Montante  | Drenagem desobstruída a jusante  |



**Cadastro Fotográfico – SPI-040 – Rodovia Perito Criminal Engº Antônio Carlos de Moraes**

| Rodovia                                    | Foto Montante Executada  | Foto Jusante Executada   |
|--|--|--|
| SPI-040<br>km<br>0+500<br>Sentido<br>Leste |  <p data-bbox="379 734 826 779">Data execução: 19/08/2016</p> |  <p data-bbox="911 734 1358 779">Data execução: 19/08/2016</p> |
| <b>Item 28</b>                             | Drenagem desobstruída a Montante   | Drenagem desobstruída a jusante  |