



RELATÓRIO DE DRENAGEM E TRAVESSIA

SPI 059 - INTERLIGAÇÃO BAIXADA

Nome do Relatório:

Relatório de Drenagem e Travessia

Data da Emissão:

25/10/2016

Ano de Referência:


2016

Revisão:

00

Cadastro Fotográfico – SPI-059 – Rodovia Interligação da Baixada

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SPI-059 km 0+300 Sentido -		
	Data execução: 10/10/2016	Data execução: 28/07/2016
Item 1	Drenagem desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SPI-059 km 0+300 Sentido -		
	Data execução: 28/07/2016	Data execução: 28/07/2016
Item 2	Canal e ala do bueiro desobstruído a Montante	Canal e ala do bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SPI-059 km 0+500 Sentido -		
	Data execução: 28/07/2016	Data execução: 28/07/2016
Item 3	Canal e ala do bueiro desobstruído a Montante	Canal e ala do bueiro desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SPI-059 – Rodovia Interligação da Baixada		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SPI-059 km 1+800 Sentido -		
	Data execução: 28/07/2016	Data execução: 28/07/2016
Item 4	Canal e ala do bueiro desobstruído a Montante	Canal e ala do bueiro desobstruído a Jusante