

**RT-355/16**

Salto, 20 de Abril de 2016.

**PROTOCOLO**

**Ao**

**Eng. Theodoro de Almeida Pupo Junior**

**DD. Diretor de Investimentos da Agência Reguladora de Serviços Públicos  
Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP**

**Item 20.07.05 – Monitoramento de Pavimento – Ano 07 – Rodovia SP 308 e seus  
respectivos dispositivos – GRD 021-0128/2016.**

Prezado Senhor,

A Concessionária Rodovias do Tietê vem encaminhar relatórios referentes ao Monitoramento de Pavimento Ano 07 da SP/308 e seus respectivos dispositivos (Rodovia Comendador Mário Dedini) para análise e aprovação.

Abaixo segue a relação de relatórios:


- RT-SP0000308-102.162-021-P17/007-00 – CONFORTO;
- RT-SPD102308-102.162-021-P17/007-00 – CONFORTO DISPOSITIVOS.

Anexo Guia de Remessa de Documentos – GRD 021-0128/2016.

Estamos à disposição para os esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente,

Concessionária Rodovias do Tietê



**João Chalaça**

Gerente de Engenharia e Planejamento



**R.M.**

Guia de Remessa de Documentos - GRD  
Nº 21-0128/2016

---

Concessionária: RODOVIAS DO TIÊTE      Lote: 21      Carta de Referência: RT 355-16

---

Item de Obra/Serviço: 200705      Rodovia: SP 308

---

Obra: SP 308 - Monitoramento do Pavimento - Ano 7

Código do Documento	Classe do Projeto	Rev.	Título do Documento
RT-SP0000308-102.162-021-P17/007	Pavimentação	0	MONITORAMENTO DE PAVIMENTO ANO 07 - IRREGULARIDADE (QI/IRI)
RT-SPD102308-102.162-021-P17/007	Pavimentação	0	MONITORAMENTO DE PAVIMENTO ANO 07 DISPOS IRREGULARIDA...



Concessionária Rodovias do Tietê S.A.  
Rod. Comendador Mário Dedini, km 108  
Salto/SP - Brasil - CEP 13320-970  
Cx. Postal 02 - Salto/SP - Brasil  
PABX: (55) 11 4602-7900 FAX: 4602-8069



**RT-388/16**

Salto, 04 de Maio de 2016.

**Ao**

**Eng. Theodoro de Almeida Pupo Junior**

**DD. Diretor de Investimentos da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP**

**Item 20.07.05 – Complemento à RT 355/16 sob protocolo nº 323.415 - Monitoramento de Pavimento – Ano 07 – Rodovia SP 308 – GRD 021-0145/2016.**

Prezado Senhor,

A Concessionária Rodovias do Tietê vem encaminhar relatório referente ao Monitoramento de Pavimento Ano 07 da SP/308 (Rodovia Comendador Mário Dedini) para análise e aprovação.

Abaixo segue a relação de relatórios:


- RT-SP0000308-102.162-021-P15/007-00 – SUPERFÍCIE;

Anexo Guia de Remessa de Documentos – GRD 021-0145/2016.

Estamos à disposição para os esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente,

Concessionária Rodovias do Tietê

  
**João Chalaça**  
Gerente de Engenharia e Planejamento

  
**R.M.**

Guia de Remessa de Documentos - GRD  
Nº 21-0145/2016

Concessionária: RODOVIAS DO TIÉTÊ		Lote: 21	Carta de Referência: RT 388-16
Item de Obra/Serviço: 200705		Rodovia: SP 308	
Obra: SP 308 - Monitoramento do Pavimento - Ano 7			
Código do Documento	Classe do Projeto	Rev.	Título do Documento
RT-SP0000308-102.162-021-P15/007	Pavimentação	0	MONITORAMENTO DE PAVIMENTO ANO 07 - SUPERFÍCIE (IGG)



Concessionária Rodovias do Tietê S.A.  
 Rod. Comendador Mário Dedini, km 108  
 Salto/SP – Brasil - CEP: 13320-970  
 Cx. Postal 02 - Salto/ SP - Brasil  
 PABX: (55) 11.4602-7900 FAX: 4602-8060



**RT-470/16**

**PROTOCOLO**

Salto, 20 de Maio de 2016.

**Ao**

**Eng. Theodoro de Almeida Pupo Junior**

**DD. Diretor de Investimentos da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP**

**Item 20.07.05 – Complemento à RT 355/16 e RT 388/16 sob protocolos nº 323.415 e 324.153 respectivamente - Monitoramento de Pavimento – Ano 07 – Rodovia SP 308 (Dispositivos) – GRD 021-0187/2016.**

Prezado Senhor,

A Concessionária Rodovias do Tietê vem encaminhar relatório referente ao Monitoramento de Pavimento Ano 07 dos Dispositivos da SP/308 (Rodovia Comendador Mário Dedini) para análise e aprovação.

Abaixo segue a relação de relatórios:

- RT-SPD162308-102.162-021-P15/007-00 – SUPERFÍCIE;

Anexo Guia de Remessa de Documentos – GRD 021-0187/2016.

Estamos à disposição para os esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente,

Concessionária Rodovias do Tietê

  
**João Chalaça**  
 Gerente de Engenharia e Planejamento

  
 R.M.

Guia de Remessa de Documentos - GRD  
Nº 21-0187/2016

Concessionária: RODOVIAS DO TIETÊ		Lote: 21	Carta de Referência: RT 470-16
Item de Obra/Serviço: 200705		Rodovia: SP 308	
Obra: SP 308 - Monitoramento do Pavimento - Ano 7			
Código do Documento	Classe do Projeto	Rev.	Título do Documento
RT-SPD102308-102.162-021-P15/007	Pavimentação	0	MONITORAMENTO DE PAVIMENTO ANO 07 DISPOSITIVOS - SUPERFÍCIE ...





Concessionária Rodovias do Tietê S.A.  
 Rod. Comendador Mário Dedini, km 108  
 Salto/SP – Brasil - CEP: 13320-970  
 Cx. Postal 02 - Salto/ SP - Brasil  
 PABX: (55) 11 4602-7900 FAX: 4602-8069

**RODOVIAS  
 DO TIETÊ**



**FISCALIZADORA - LOTE 21**  
**PROTOCOLO DE RECEBIMENTO**  
 DECLARO QUE RECEBI OS  
 DOCUMENTOS DA RGD Nº 205/16 E  
 ESTÃO SUJEITOS A VERIFICAÇÃO  
 DATA: 01/06/16  
 VISTO:  Salto 01 de Junho de 2016.

RT-502/16

**PROTOCOLO**

Ao

**Eng. Theodoro de Almeida Pupo Junior**

**DD. Diretor de Investimentos da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP**

**Item 20.07.05 – Complemento à RT 355/16, RT 388/16 e RT 470/16 sob protocolos nº 323.415, nº 324.153 e nº 325.782 respectivamente - Monitoramento de Pavimento – Ano 07 – Rodovia SP 308 – GRD 021-0205/2016.**

Prezado Senhor,

A Concessionária Rodovias do Tietê vem encaminhar relatório referente ao Monitoramento de Pavimento Ano 07 da Rodovia SP/308 (Rodovia Comendador Mário Dedini) para análise e aprovação.

Abaixo segue a relação de relatórios:

- RT-SP0000308-102.162-021-P16/007-00 – SUPERFÍCIE ICP;
- RT-SP0000308-102.162-021-P21/001-00 – SÍNTESE/UNIFILAR.

Anexo Guia de Remessa de Documentos – GRD 021-0205/2016.

Estamos à disposição para os esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente,

Concessionária Rodovias do Tietê

  
**João Chalaça**  
 Gerente de Engenharia e Planejamento

  
**R.M.**



Guia de Remessa de Documentos - GRD  
Nº 21-0205/2016



Concessionária: RODOVIAS DO TIÊTE		Lote: 21	Carta de Referência: RT 502-16
Item de Obra/Serviço: 200705		Rodovia: SP 308	
Obra: SP 308 - Monitoramento do Pavimento - Ano 7			
Código do Documento	Classe do Projeto	Rev.	Título do Documento
RT-SP0000308-102.162-021-P16/007	Pavimentação	0	MONITORAMENTO PAVIMENTO ANO 07 - SUÉRFICIE (ICP)
RT-SP0000308-102.162-021-P21/007	Pavimentação	0	MONITORAMENTO DE PAVIMENTO ANO 07 - SÍNTESE/UNIFILAR



ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS E000916 /16– MONITORAMENTO DO PAVIMENTO – ANO 7 –  
ITEM 200705

**De:** oscampos@artesp.sp.gov.br [mailto:oscampos@artesp.sp.gov.br]

**Enviada em:** terça-feira, 28 de junho de 2016 08:37

**Para:** projetos; GD-Cedoc

**Cc:** silvia.sabino@eagconcessoes.com.br; ana.luisa@eagconcessoes.com.br

**Assunto:** E 000916/16 - Monitoramento do Pavimento - Ano 7 - Item Serviço: 200705

Prezados senhores,

Em referência aos documentos abaixo relacionados, temos a comentar o que se segue.

Item Serviço: 200705

Nome Obra: SP 308 - Monitoramento do Pavimento - Ano 7

Documentos analisados:

RT-SP0000308-102.162-021-P17/007 -/- RT-21.308.102-2-P17/007 - Revisão nº: 0 - Despacho nº:  
FD.DIN.14454/16 - Protocolo nº: 323415

- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SP0000308-102.162-021-P15/007 -/- RT-21.308.102-0-P15/007 - Revisão nº: 0 - Despacho nº:  
FD.DIN.15846/16 - Protocolo nº: 324153

- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SPD102308-102.162-021-P17/007 -/- RT-21.308.102-2-P17/007 - Revisão nº: 0 - Despacho nº:  
FD.DIN.14454/16 - Protocolo nº: 323415

- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SPD102308-102.162-021-P15/007 -/- RT-21.308.102-0-P15/007 - Revisão nº: 0 - Despacho nº:  
FD.DIN.17824/16 - Protocolo nº: 325782

- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

Comentários:

1) Incluir os documentos abaixo relacionados:

- Relatório Síntese da Pista Principal, série P21; [Segue o documento para atendimento ao comentário.](#)

- Relatório Síntese de Dispositivos, série P21; [Segue o documento para atendimento ao comentário.](#)

- Curvas de Desempenho, série P22. [Segue o documento para atendimento ao comentário.](#)

2) Enviar TODOS os documentos constantes do Índice de Documentos deste item em uma única pasta verde.

Esses documentos devem estar na revisão correta e seguir os padrões estabelecidos no Comunicado ARTESP DIN/PROJETOS 15/09/2014 – Diretrizes atualizadas para o envio de “RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO DO PAVIMENTO” – vigência a partir do dia 15/10/2014. [Seguem os documentos para atendimento ao comentário.](#)

**Os documentos comentados/carimbados deverão ser retirados no endereço da ARTESP (Rua Iguatemi, nº 105, 10º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP) para revisão. Favor entregar a revisão dos documentos no padrão caixa (ou pasta) cor verde. Favor manter na caixa apenas e tão somente os documentos relativos à última revisão do projeto.**

**Prazo para atendimento é de 10 dias.**

Atenciosamente,

Octávio de Souza Campos  
Gerente de Projetos



(11) 3465-2219

oscampos@artesp.sp.gov.br

Rua Iguatemi, 105 - 10º andar - Itaim Bibi - São Paulo (SP)

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.  
 Rod. Comendador Mario Dedini, km 108  
 Salto/SP - Brasil - CEP: 13320-970  
 Cx. Postal 02 - Salto/ SP - Brasil  
 PABX: (65) 11 4602-7900 FAX: 4602-8069



**RT-705/16**

Salto, 08 de Julho de 2016.

Ao

Eng. Theodoro de Almeida Pupo Junior

DD, Diretor de Investimentos da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP

PROTOCOLADO

**Atendimento ao e-mail E 000916/16 e Complemento as correspondências RT 355/16, RT 388/16, RT 470/16 e RT 502/16 - Item 20.07.05 - Monitoramento de Pavimento - Ano 07 - SP308 - Envio de relatórios de monitoramento - GRD 021-0234/2016**

Prezado Senhor,

Encaminhamos os relatórios referente ao Monitoramento de Pavimento Ano 07 da Rodovia SP/308 (Rodovia Açúcar Comendador Mario Dedini), para análise e aprovação.

Anexo Guia de Remessa de Documentos – GRD 021-0234/2016.

Estamos à disposição para os esclarecimento necessários.

Atenciosamente,



Concessionária Rodovias do Tietê

**João Chalaça**

Gerente de Engenharia e Planejamento

RECEBEMOS A GRD N° <u>0234/2016</u> COM OS DTs PARA ANALISE <input checked="" type="checkbox"/> CONFERIDOS <input type="checkbox"/> NÃO ACEITO (ARTESP NÃO RECEBER) MOTIVO: _____ DATA: <u>12/07/16</u> Responsável: <u>Shirley</u>
---

R.M.

		Guia de Remessa de Documentos - GRD N° 21-0234/2016			
Concessionária: RODOVIAS DO TIETÊ		Lote: 21	Carta de Referência: RT-705-16		
Item de Obra/Serviço: 206705		Rodovia: SP 308			
Obra: SP 308 - Monitoramento do Pavimento - Ano 7					
Código do Documento	Classe do Projeto	Rev.	Título do Documento		
RT-SP0000308-102.162-021-P21/007	Pavimentação	0	MONITORAMENTO DE PAVIMENTO ANO 07 - SÍNTESE UNIFLAR		
RT-SP0000308-102.162-021-P22/007	Pavimentação	0	MONITORAMENTO DE PAVIMENTO ANO 07 - CURVA DE DESEMPENHO		
RT-SP0000308-158.162-021-P16/007	Pavimentação	0	MONITORAMENTO PAVIMENTO ANO 07 - PAVIMENTO RÍGIDO (JCP)		
RT-SPD102308-102.162-021-P21/007	Pavimentação	0	MONITORAMENTO DE PAVIMENTO ANO 07 DISPOSITIVOS - SÍNTESE UNIFLAR		
© 2010 ARTESP - Todos os direitos reservados   08 / 07 / 2016 09:54   Página: 1					





ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS E001356/16, E001372/16 E E001373/16 – MONITORAMENTO DO  
PAVIMENTO – ANO 7 – ITEM 200705

De: oscampos@artesp.sp.gov.br

Enviado em: segunda-feira, 8 de agosto de 2016 11:21

Para: projetos; GD-Cedoc

Assunto: E 001356/16 - SP 308 - Monitoramento do Pavimento - Ano 7

Prezados senhores,

Em referência aos documentos abaixo relacionados, temos a comentar o que se segue.

Rodovia: SP 308

Item Serviço: 200705

Nome Obra: SP 308 - Monitoramento do Pavimento - Ano 7

Documentos analisados:

RT-SP0000308-102.162-021-P22/007 -/- RT-21.308.102-0-P22/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.24937/16 - Protocolo nº: 330339

- Situação: APROVADO COM RESSALVAS

RT-SP0000308-102.162-021-P17/007 -/- RT-21.308.102-2-P17/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.14454/16 - Protocolo nº: 323415

- Situação: APROVADO COM RESSALVAS

RT-SP0000308-102.162-021-P21/007 -/- RT-21.308.102-0-P21/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.24937/16 - Protocolo nº: 330339

- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SP0000308-102.162-021-P15/007 -/- RT-21.308.102-0-P15/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.15846/16 - Protocolo nº: 324153

- Situação: APROVADO COM RESSALVAS

RT-SPD102308-102.162-021-P17/007 -/- RT-21.308.102-2-P17/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.14454/16 - Protocolo nº: 323415

- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SPD102308-102.162-021-P21/007 -/- RT-21.308.102-0-P21/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.24937/16 - Protocolo nº: 330339

- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SPD102308-102.162-021-P15/007 -/- RT-21.308.102-0-P15/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.17824/16 - Protocolo nº: 325782

- Situação: APROVADO COM RESSALVAS

RT-SP0000308-158.162-021-P16/007 -/- RT-21.308.158-6-P16/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.24937/16 - Protocolo nº: 330339

- Situação: APROVADO COM RESSALVAS

Comentários:

RT-SPD102308-102.162-021-P17/007 - Rev. 0

Status: Aguardando Esclarecimentos

- Apresentar o levantamento de IRI/QI para o dispositivo do km 153+500.

**Resposta:** [Segue documento revisado para atendimento ao comentário.](#)

RT-SP0000308-102.162-021-P21/007 - Rev. 0

Status: Aguardando Esclarecimentos

- Informar a data de conclusão, a solução prevista.

**Resposta:** [Segue documento revisado para atendimento ao comentário.](#)

RT-SPD102308-102.162-021-P21/007 - Rev. 0

Status: Aguardando Esclarecimentos

- Informar a data de conclusão, a solução prevista, o item de obra e as datas de início e fim sobre a conservação especial;

**Resposta:** [Os resultados apresentados no relatório divergem da realidade em campo devido à pequena extensão dos segmentos para realização das leituras, fato este que torna os resultados inconsistentes para uma avaliação eficaz do monitoramento.](#)

- Indicar limites de IRI na legenda

**Resposta:** [Segue documento revisado para atendimento ao comentário.](#)

- Os documentos comentados/carimbados deverão ser retirados no endereço da EAF: Consórcio Setepla - Urbaniza - ECR Engenharia, na Rua Marquês de Itu, 61 – 10º Andar – Vila Buarque para revisão. Favor entregar o projeto revisado (última revisão dos documentos) no padrão caixa (ou pasta) cor verde.

Prazo de atendimento: 20 dias

Atenciosamente,

Octávio de Souza Campos  
Gerente de Projetos



(11) 3465-2219

[oscampos@artesp.sp.gov.br](mailto:oscampos@artesp.sp.gov.br)

Rua Iguatemi, 105 - 10º andar - Itaim Bibi - São Paulo (SP)

De: oscampos@artesp.sp.gov.br

Enviado em: segunda-feira, 8 de agosto de 2016 14:02

Para: projetos; GD-Cedoc

Assunto: E 001372/16 - SP 308 - Monitoramento do Pavimento - Ano 7

Prezados senhores,

Em referência aos documentos abaixo relacionados, temos a comentar o que se segue.

Item Serviço: 200705

Nome Obra: SP 308 - Monitoramento do Pavimento - Ano 7

Documentos analisados:

RT-SP0000308-102.162-021-P22/007 -/- RT-21.308.102-0-P22/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.24937/16 - Protocolo nº: 330339

- Situação: APROVADO COM RESSALVAS

RT-SP0000308-102.162-021-P17/007 -/- RT-21.308.102-2-P17/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.14454/16 - Protocolo nº: 323415

- Situação: APROVADO COM RESSALVAS

RT-SP0000308-102.162-021-P21/007 -/- RT-21.308.102-0-P21/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.24937/16 - Protocolo nº: 330339

- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SP0000308-102.162-021-P15/007 -/- RT-21.308.102-0-P15/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.15846/16 - Protocolo nº: 324153

- Situação: APROVADO COM RESSALVAS

RT-SPD102308-102.162-021-P17/007 -/- RT-21.308.102-2-P17/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.14454/16 - Protocolo nº: 323415

- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SPD102308-102.162-021-P21/007 -/- RT-21.308.102-0-P21/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.24937/16 - Protocolo nº: 330339

- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SPD102308-102.162-021-P15/007 -/- RT-21.308.102-0-P15/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.17824/16 - Protocolo nº: 325782

- Situação: APROVADO COM RESSALVAS

RT-SP0000308-158.162-021-P16/007 -/- RT-21.308.158-6-P16/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.24937/16 - Protocolo nº: 330339

- Situação: APROVADO COM RESSALVAS

Comentários:

RT-SPD102308-102.162-021-P17/007 - Rev. 0

Status: Aguardando Esclarecimentos

- Apresentar o levantamento de IRI/QI para o dispositivo do km 153+500.

**Resposta:** [Segue documento revisado para atendimento ao comentário.](#)

RT-SP0000308-102.162-021-P21/007 - Rev. 0

Status: Aguardando Esclarecimentos

- Informar a data de conclusão, a solução prevista.

**Resposta:** [Segue documento revisado para atendimento ao comentário.](#)

RT-SPD102308-102.162-021-P21/007 - Rev. 0

Status: Aguardando Esclarecimentos

- Informar a data de conclusão, a solução prevista, o item de obra e as datas de início e fim sobre a conservação especial;

**Resposta:** [Os resultados apresentados no relatório divergem da realidade em campo devido à pequena extensão dos segmentos para realização das leituras, fato este que torna os resultados inconsistentes para uma avaliação eficaz do monitoramento.](#)

- Indicar limites de IRI na legenda

**Resposta:** [Segue documento revisado para atendimento ao comentário.](#)

- Os documentos comentados/carimbados deverão ser retirados no endereço da EAF: Consórcio Setepla - Urbaniza - ECR Engenharia, na Rua Marquês de Itu, 61 – 10º Andar – Vila Buarque para revisão. Favor entregar o projeto revisado (última revisão dos documentos) no padrão caixa (ou pasta) cor verde.

**Prazo de atendimento: 20 dias**

Atenciosamente,

Octávio de Souza Campos  
Gerente de Projetos



(11) 3465-2219

[oscampos@artesp.sp.gov.br](mailto:oscampos@artesp.sp.gov.br)

Rua Iguatemi, 105 - 10º andar - Itaim Bibi - São Paulo (SP)

De: oscampos@artesp.sp.gov.br

Enviado em: segunda-feira, 8 de agosto de 2016 14:04

Para: projetos; GD-Cedoc

Assunto: E 001373/16 - SP 308 - Monitoramento do Pavimento - Ano 7

Prezados senhores,

Em referência aos documentos abaixo relacionados, temos a comentar o que se segue.

Item Serviço: 200705

Nome Obra: SP 308 - Monitoramento do Pavimento - Ano 7

Documentos analisados:

RT-SP0000308-102.162-021-P22/007 -/- RT-21.308.102-0-P22/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.24937/16 - Protocolo nº: 330339

- Situação: APROVADO COM RESSALVAS

RT-SP0000308-102.162-021-P17/007 -/- RT-21.308.102-2-P17/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.14454/16 - Protocolo nº: 323415

- Situação: APROVADO COM RESSALVAS

RT-SP0000308-102.162-021-P21/007 -/- RT-21.308.102-0-P21/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.24937/16 - Protocolo nº: 330339

- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SP0000308-102.162-021-P15/007 -/- RT-21.308.102-0-P15/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.15846/16 - Protocolo nº: 324153

- Situação: APROVADO COM RESSALVAS

RT-SPD102308-102.162-021-P17/007 -/- RT-21.308.102-2-P17/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.14454/16 - Protocolo nº: 323415

- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SPD102308-102.162-021-P21/007 -/- RT-21.308.102-0-P21/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.24937/16 - Protocolo nº: 330339

- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SPD102308-102.162-021-P15/007 -/- RT-21.308.102-0-P15/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.17824/16 - Protocolo nº: 325782

- Situação: APROVADO COM RESSALVAS

RT-SP0000308-158.162-021-P16/007 -/- RT-21.308.158-6-P16/007 - Revisão nº: 0 -  
Despacho nº: FD.DIN.24937/16 - Protocolo nº: 330339

- Situação: APROVADO COM RESSALVAS

Comentários:

RT-SPD102308-102.162-021-P17/007 - Rev. 0

Status: Aguardando Esclarecimentos

- Apresentar o levantamento de IRI/QI para o dispositivo do km 153+500.

**Resposta:** [Segue documento revisado para atendimento ao comentário.](#)

RT-SP0000308-102.162-021-P21/007 - Rev. 0

Status: Aguardando Esclarecimentos

- Informar a data de conclusão, a solução prevista.

**Resposta:** [Segue documento revisado para atendimento ao comentário.](#)

RT-SPD102308-102.162-021-P21/007 - Rev. 0

Status: Aguardando Esclarecimentos

- Informar a data de conclusão, a solução prevista, o item de obra e as datas de início e fim sobre a conservação especial;

**Resposta:** [Os resultados apresentados no relatório divergem da realidade em campo devido à pequena extensão dos segmentos para realização das leituras, fato este que torna os resultados inconsistentes para uma avaliação eficaz do monitoramento.](#)

- Indicar limites de IRI na legenda

**Resposta:** [Segue documento revisado para atendimento ao comentário.](#)

- Os documentos comentados/carimbados deverão ser retirados no endereço da EAF: Consórcio Setepa - Urbaniza - ECR Engenharia, na Rua Marquês de Itu, 61 – 10º Andar – Vila Buarque para revisão. Favor entregar o projeto revisado (última revisão dos documentos) no padrão caixa (ou pasta) cor verde.

**Prazo de atendimento: 20 dias**

Atenciosamente,

Octávio de Souza Campos  
Gerente de Projetos



(11) 3465-2219

[oscampos@artesp.sp.gov.br](mailto:oscampos@artesp.sp.gov.br)

Rua Iguatemi, 105 - 10º andar - Itaim Bibi - São Paulo (SP)