



Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil
Gabinete do Secretário da Casa Civil

OFÍCIO

Número de Referência: RI-993/2021

Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Assunto: Requerimento de informação 993/2021 - Deputado Douglas Garcia

Ofício nº 8780/2021/SGL/CC

Ao Exmo. Senhor Deputado LUIZ FERNANDO
1º Secretário
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Senhor Deputado,

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, encaminho as informações prestadas pela Secretaria da Educação em atendimento ao Requerimento acima citado, de autoria do Deputado Douglas Garcia.

Atenciosamente,

São Paulo, 23 de novembro de 2021.

Cauê Macris
Secretário de Estado
Gabinete do Secretário da Casa Civil

Classif. documental

006.01.10.003



CCOFI202101136A



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais

OFÍCIO

Interessado: Deputado Douglas Garcia

Assunto: RI 993, 2021

Trata-se de Requerimento de Informação 993, de 2021, sobre as seguintes informações acerca do estado de conservação do Colégio Estadual Padre Antônio Vieira, circunscrita à Diretoria de Ensino Região Centro:

1. Está nos planos do Poder Executivo Estadual realizar melhorias na referida escola? Em caso positivo, há prazo definido ou, ao menos, previsão para que isso ocorra? Solicito, se houver, o cronograma das obras. Na oportunidade, justificou que o prédio escolar carece de obras em geral na sua infraestrutura objetivando um processo de restauração, dentre outras necessidades, tais como: Reforma do piso, quadras poliesportivas, pinturas nas paredes externas e internas e limpeza geral de área interna e externa.

A priori, cumpre-nos informar que a Secretaria da Educação tem feito o possível para melhorar a infraestrutura dos cerca de 5.200 prédios da rede Estadual de ensino. Sendo assim, com o objetivo de oferecer maior autonomia às unidades escolares para a resolução de problemas de infraestrutura física e pedagógica a Secretaria criou, em 2019, o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Paulista com o intuito de prestar assistência às escolas da rede paulista de ensino, fortalecendo ainda mais a participação da comunidade e autogestão escolar. Desde 2019, foram repassados mais de 1,4 bilhões para que as escolas realizassem gastos voltados para manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com o artigo 70 da LDB. O PDDE tem mudado a realidade das escolas, que através dos recursos repassados puderam realizar melhorias em sua infraestrutura (inclusive adequações) e adquirir itens de prevenção à COVID-19 (totens de álcool em gel, itens sanitizantes, etc.), no ano de 2020 e 2021.

Outrossim, para o ano de 2022 está programada a quantia total de R\$115.136,00, para essa unidade escolar que poderá ser destinado às melhorias e conservação predial.

Em tempo, encaminhamos relatório fotográfico anexo demonstrando o estado atual de conservação com data base out/2021, e aproveitamos para informar que a escola realizou instalação de câmeras e sistema de alarme; embelezamento (pintura); reforma dos banheiros; revisão dos bebedouros; pequenos reparos hidráulicos e elétricos, com recursos provenientes do PDDE Paulista.

Era o que tínhamos para informar.

São Paulo, 04 de novembro de 2021.

Classif. documental

006.01.10.003



SEDUCOFI2021104627A

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais

Rossieli Soares da Silva
Secretário de Educação
Gabinete do Secretário



Relatório Fotográfico

| | |
|--|-----------------------------|
| Inspeção: Relatório de Inspeção Predial - RIP (Vistoria Específica) | |
| Nome do Imóvel: ANTONIO VIEIRA PADRE | |
| Diretoria: CENTRO | Município: SÃO PAULO |

Grupo: CIRCULAÇÕES

| | |
|---|--|
|  |  |
| Canaletas | Caixilhos em madeira |
|  |  |
| Circulação vertical | Circulação horizontal |





Circulação horizontal



Circulação vertical



Fachada



Grupo: COBERTURA

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>Condutor na estrada do prédio</p> | <p>Cobertura pátio</p> |

| | |
|--|---|
|  |  |
| <p>Estrutura de cobertura</p> | <p>Estrutura de cobertura</p> |

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>Estrutura de cobertura</p> | <p>Estrutura de cobertura</p> |





Forro danificado sala de aula



Forro corredor



Forro danificado sala de aula



SEDUCCAP2021977498A



Grupo: ELETRICA

| | |
|---|--|
|  |  |
| Quadro sem balanceamento | Luminárias novas sanitário alunos |
|  |  |
| Entrada de energia | Quadro de luz - corredor |
|  |  |
| Quadro de luz - pavimento superior | Luminárias com pendentes - sala de aula |





Poste de entrada



Quadro de força - entrada



Grupo: SISTEMA HIDRAULICO

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>Reservatório de água</p> | <p>Hidrante</p> |
|  |  |
| <p>Bebedouro</p> | <p>Abrigo de gás</p> |
|  |  |
| <p>Hidrante</p> | <p>Hidrante pavimento superior</p> |



SEDUCCAP2021977498A











Hidrômetro



Grupo: ESGOTO

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>Caixa de passagem</p> | <p>Caixa de captação</p> |
|  |  |
| <p>Caixa de gordura</p> | <p>Caixa de esgoto</p> |
|  |  |
| <p>Caixa de esgoto</p> | <p>Louça sanitária</p> |





Mictório



SEDUCCAP2021977498A



Grupo: ARBUKEUS



Árvores diversas



Árvores diversas









Árvores diversas



SEDUCCAP2021977498A



Grupo: ESTRUTURA

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>Colunas</p> | <p>Condições gerais de alvenaria</p> |
|  |  |
| <p>Viga</p> | <p>Colunas</p> |
|  |  |
| <p>Pórtico</p> | <p>Condições gerais de alvenaria</p> |



Grupo: PINTURA GERAL

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>Área interna</p> | <p>Área externa</p> |
|  |  |
| <p>Área externa</p> | <p>Área interna</p> |
|  |  |
| <p>Área interna</p> | <p>Área externa</p> |











Área externa



Grupo: AMBIENTES ESPECIFICOS

| | |
|---|--|
|  |  |
| Sanitário alunos | Refeitório |
|  |  |
| Quadra descobrta | Pátio |
|  |  |
| Zeladoria | Vista da cozinha |





Sala de aula



