



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA do Estado de São Paulo

PODER LEGISLATIVO

### Requerimento de Informação n° 754/2023

Processo Número: **37860/2023** | Data do Protocolo: 08/12/2023 15:05:32

Autoria: **Ana Carolina Serra**

Assinaturas Indicadas:

Ementa: **Requer ao Sr. Secretário de Educação informação sobre a reforma da Escola Estadual Dr. Francisco Brasiliense Fusco.**



Autenticar documento em <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3100310038003400350030003A004300, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

**Nos termos do artigo 20, XVI, da Constituição do Estado, combinado com o artigo 166 do Regimento Interno, requeiro que se oficie ao Senhor Secretário de Educação, Renato Feder, requisitando-lhe a seguinte informação:**

A Escola Estadual Dr. Francisco Brasiliense Fusco, localizada na Rua Jaracatiá, n.º 941, Jardim Umarizal, encontra-se com a sua estrutura física em estado bem precário, como demonstrado pelas fotos anexas a este documento, além da falta crônica de insumos para a realização das atividades cotidianas de cunho administrativo, financeiro e pedagógico. Frente a este quadro pergunta-se:

Por que a referida escola não foi contemplada com o repasse de recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE Paulista, conforme disposições da Lei n.º 17.149, de 13/09/2019?

### JUSTIFICATIVA

É do conhecimento de todos de que uma escola em bom estado de conservação e sem deficiência de insumos pedagógicos é fundamental para a melhoria das condições de aprendizagem dos seus alunos, elevando a qualidade de ensino e sua universalização, propiciando, desta forma, o acesso e permanência de toda criança em uma escola que conte com recursos didático - pedagógicos suficientes para se alcançar a promoção da equidade de oportunidades educacionais e, conseqüentemente, a redução das desigualdades sociais.

Deste modo, é preocupante o estado em que se encontra a Escola Estadual Dr. Francisco Brasiliense Fusco, como constatado nas fotos anexas, cujas deteriorações agravam-se cada vez mais, em virtude da demora da realização de obras para melhorias da sua infraestrutura, trazendo prejuízos ao aprendizado dos seus alunos e, muitas vezes, evasão escolar pela impossibilidade de assistirem aulas em um ambiente totalmente inadequado.

Pelo exposto, encaminho o presente requerimento de informações para que o questionamento feito seja devidamente analisado e esclarecido.

**Sala das Sessões, em**

**Ana Carolina Serra**



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100360038003000330036003A005000

Assinado eletronicamente por **Ana Carolina Serra** em 08/12/2023 14:44

Checksum: **6F7AE809DEF6039A6406E3804FA6CF5A480EA5C9A86214D25B20C030ED052813**



---

Autenticar documento em <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3100360038003000330036003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# Relatório Fotográfico

data  
0 2 | 1 2 | 2 0 2 2

código do prédio

00.59.127

nome

EE FRANCISCO BRASILENSE FUSCO

nº do PI

local

SÃO PAULO/SP - DER SUL 1



Substituição das telhas onduladas em fibrocimento



Substituição das telhas onduladas em fibrocimento



Substituição das telhas onduladas em fibrocimento



Substituição das telhas onduladas em fibrocimento



# Relatório Fotográfico

data  
0 2 | 1 2 | 2 0 2 2

código do prédio

00.59.127

nome

EE FRANCISCO BRASILENSE FUSCO

nº do PI

local

SÃO PAULO/SP - DER SUL 1



Substituição das telhas onduladas em fibrocimento



Substituição das calhas metálicas da cobertura



Substituição das calhas metálicas da cobertura



Substituição das calhas metálicas da cobertura



# Relatório Fotográfico

data  
0 2 | 1 2 | 2 0 2 2

código do prédio

00.59.127

nome

EE FRANCISCO BRASILENSE FUSCO

nº do PI

local

SÃO PAULO/SP - DER SUL 1



Substituição do forro em gesso acartonado na sala de informática




Substituição do forro em gesso acartonado na sala de informática



Pintura das areas afetadas pela intervenção



Pintura das areas afetadas pela intervenção



# Relatório Fotográfico

data  
0 2 | 1 2 | 2 0 2 2

código do prédio

00.59.127

nome

EE FRANCISCO BRASILENSE FUSCO

nº do PI

local

SÃO PAULO/SP - DER SUL 1



Pintura das areas afetadas pela intervenção





Pintura das areas afetadas pela intervenção



Revisão elétrica interna



Revisão elétrica interna



## Relatório Fotográfico

data  
0 2 | 1 2 | 2 0 2 2

código do prédio

00.59.127


nome

EE FRANCISCO BRASILENSE FUSCO

nº do PI

local


SÃO PAULO/SP - DER SUL 1



Revisão elétrica interna



Demolição de piso cimentado para execução de piso em porcelanato



Demolição de piso cimentado para execução de piso em porcelanato



Demolição de piso cimentado para execução de piso em porcelanato



# Relatório Fotográfico

data  
0 2 | 1 2 | 2 0 2 2

código do prédio

00.59.127

nome

EE FRANCISCO BRASILENSE FUSCO

nº do PI

local

SÃO PAULO/SP - DER SUL 1



Demolição de piso cimentado para execução de piso em porcelanato



Demolição de piso cimentado para execução de piso em porcelanato



Substituição dos bebedouros



Substituição dos bebedouros



## Relatório Fotográfico

data  
0 2 | 1 2 | 2 0 2 2

código do prédio

00.59.127

nome

EE FRANCISCO BRASILENSE FUSCO

nº do PI

local

SÃO PAULO/SP - DER SUL 1



Reforma e manutenção dos sanitários de professores



Reforma e manutenção dos sanitários de professores



Reforma e manutenção dos sanitários de professores



Reforma e manutenção dos sanitários de professores

