



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO

São Paulo, 18 de agosto de 2017.

OFÍCIO SG/ SIALE Nº 0121 / 2017

Assunto: Requerimento de Informação 248/2017 – Deputado Edmir Chedid, relativo a esclarecimentos sobre os quesitos ali discriminados.

Samuel Moreira da Silva Junior
Secretário - Chefe da Casa Civil

Sobre o documento em referência, encaminhamos a manifestação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, constante do Ofício OF. DGR. 0186/17 de **17/08/2017** com as informações pertinentes ao assunto.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,



Moacir Rossetti
Secretário Adjunto
Secretaria de Governo





AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

OF.DGR.0186/17

Protocolo ARTESP nº 364.892/17

São Paulo, 17 de agosto de 2017.

Prezado Senhor,

Tenho a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e transmitir manifestação acerca do contido no Requerimento de Informação nº 0248/2017, apresentado pelo Deputado Estadual Edmir Chedid, no qual solicita informações sobre com que periodicidade estão sendo realizados os serviços de conservação de rotina, no tocante à desobstrução e limpeza do sistema de drenagem, para evitar deslizamentos de terra, que colocam em risco a segurança dos usuários do sistema, tendo em vista as condições climáticas e a ocorrência de fortes chuvas nos trechos de serra do Sistema Anchieta Imigrantes.

Sobre o aludido, encaminho CD e cópia às fls. 06 a 13 das informações prestadas pela Diretoria de Investimentos.

Aproveito o ensejo para cumprimentá-lo, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Giovanni Pengue Filho
Diretor Geral

Exmo. Sr.
Moacir Rossetti
Secretário Adjunto
Secretaria Estadual de Governo
São Paulo - SP

Jg: [assinatura] / AOF

NÃO CONFORMIDADES - NOTIFICAÇÕES

lote	concessionária	rodovia	não conformidades		notificação		vistoria	data emissão da Notificação
			quant.	tipo	conservação	QTR		
22	ECOVIAS	SP-150	5	PICHAÇÃO	0204/12	1	14/09/2012	18/09/2012
22	ECOVIAS	SP-160	11	PICHAÇÃO	0204/12		12/09/2012	18/09/2012
22	ECOVIAS	SP-150	9	PODA	0052/13	1	08/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-150	2	PODA	0052/13		10/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-150	1	PODA	0052/13		15/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-150	1	PODA	0052/13		16/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-150	1	PODA	0052/13		18/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-160	1	PODA	0052/13		11/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-040	1	PODA	0052/13		22/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-055	2	PODA	0052/13		09/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-055	1	PODA	0052/13		21/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-055	2	PODA	0052/13		22/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-055	3	LIMPEZA CANALETA	0001/15	1	20/11/2014	05/01/2015
22	ECOVIAS	SP-150	1	ILUMINAÇÃO	0002/15	1	31/12/2014	07/01/2015
22	ECOVIAS	SP-055	3	LIMPEZA CANALETA	0054/15	1	28/11/2014	27/01/2015
22	ECOVIAS	SPA-248/055	1	PODA	0420/16	1	22/09/2016	07/10/2016
22	ECOVIAS	SP's	1	PODA	0422/16	1	25/10/2016	01/11/2016
22	ECOVIAS	SP-160	1	ILUMINAÇÃO	0422/17		09/12/2016	09/12/2016
22	ECOVIAS	SP-160	1	JUNTA DILATAÇÃO	0046/17	1	27/12/2016	06/02/2017
22	ECOVIAS	SPI-40/150	5	CAPINA	0161/17	1	06/11/2017	24/04/2017
22	ECOVIAS	SP-150	1	PONTO DE ÔNIBUS	0162/17	1	26/06/2017	24/04/2017
22	ECOVIAS	SP-150	3	LIMPEZA CANALETA	0178/17	1	15/04/2017	29/05/2017
22	ECOVIAS	SP55CDN	1	LIMPEZA CANALETA	0178/17		28/08/2017	29/05/2017
22	ECOVIAS	SP-160	1	LIMPEZA CANALETA	0178/17		20/04/2017	29/05/2017
22	ECOVIAS	SP-150	68	LIMPEZA DE BARREIRA	0179/17	1	24/04/2017	29/05/2017
22	ECOVIAS	SP-160	1	ÁREAS PAVIMENTADAS	0273/17	1	06/09/2017	24/03/2017
22	ECOVIAS	SPI40/150	1	ÁREAS PAVIMENTADAS	0273/17		06/09/2017	24/03/2017
22	ECOVIAS	SP55PMN	2	ÁREAS PAVIMENTADAS	0273/17		06/09/2017	24/03/2017

NÃO CONFORMIDADES - NOTIFICAÇÕES

lote	concessionária	rodovia	não conformidades		notificação		vistoria	data emissão da Notificação
			quant.	tipo	conservação	QTD		
22	ECOVIAS	SP's	30	ÁREAS PAVIMENTADAS	0363/17	1	06/07/2017	14/07/2017
22	ECOVIAS	SP's	9	LIMPEZA CANALETA	0364/17	1	06/07/2017	14/07/2017
22	ECOVIAS	SP-150	26	ÁREAS PAVIMENTADAS	0503/17	1	14/07/2017	21/07/2017
22	ECOVIAS	SP-150	9	LIMPEZA CANALETA	0504/17	1	12/07/2017	21/07/2017
22	ECOVIAS	SP-150	1	CERCA	0505/17	1	12/07/2017	21/07/2017
22	ECOVIAS	SP-160	3	ILUMINAÇÃO	0507/17	1	13/07/2017	21/07/2017
22	ECOVIAS	SP-150	1	ILUMINAÇÃO	0617/17	1	26/07/2017	28/07/2017
22	ECOVIAS	SP-160	1	ILUMINAÇÃO	0435/17	1	09/12/2017	09/12/2017
22	ECOVIAS	SP's	10	PRÉDIOS E PÁTIOS	0506/17	1	13/07/2017	21/07/2017

Total Notificações

total de Não Conformidades	221	total de Notificações	22
----------------------------	-----	-----------------------	----

PROTOCOLADO	
364.892	
Folhas	Nome/Rubrica
04	R

MÍDIA DIGITAL



Lote - 22

**Relatórios de Conservação
de Rotina - Mai/Jun/Jul2017**

**Relatórios de Drenagem
Anual 2014-2015-2016**

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 248

1. Tendo em vista as condições climáticas e a ocorrência de fortes chuvas nos trechos de serra do Sistema Anchieta Imigrantes, com que periodicidade estão sendo realizados os serviços de conservação de rotina, no tocante à desobstrução e limpeza do sistema de drenagem, para evitar deslizamentos de terra, que colocam em risco a segurança dos usuários do Sistema?

Resposta: Além da Fiscalização de conservação de rotina realizada pela ARTESP diariamente através de sua equipe de apoio, a manutenção e conservação do sistema de drenagem dos trechos sob Concessão da Ecovias, principalmente as existentes em trechos de serra, estão sendo realizadas de acordo com os padrões e prazos, previstos no anexo 6 do edital de licitação, conforme texto abaixo extraído do Edital sendo.

”

c) Drenagem

- Descrição

Este programa compreende os serviços de desobstrução e limpeza de todo o sistema de drenagem superficial existente na plataforma e fora da plataforma das rodovias, bem como de interseções, instalações prediais, áreas de lazer, paradas de ônibus, etc.

O sistema de drenagem é fundamentalmente composto por sarjetas, canaletas, caixas de passagem, bocas de lobo, bueiros de plataforma e profundos, galerias, drenos sub horizontais etc.

Neste serviço inclui-se também a reposição de grelhas e tampas de caixas de captação.

Especificamente no Sistema Anchieta Imigrantes, especial atenção deve ser dispensada aos dispositivos de drenagem dos túneis e aos dispositivos de drenagem existentes no trecho da Serra do Mar pelas características do solo e pluviometria local. Na região da Baixada Santista destaca-se a importância dos canais pela baixa cota e declividades, assim como a proximidade do mar e influencia das marés

- Padrões

- Drenagem de plataforma: limpeza geral, no mínimo 4 (quatro) vezes ao ano.
- Drenagem fora de plataforma: limpeza geral, no mínimo uma vez ao ano, antecedendo a temporada de chuvas, para o sistema em geral e quatro vezes ao ano nos trechos de serra.
- Drenagem profunda: limpeza geral, no mínimo uma vez ao ano, antecedendo a temporada de chuvas.
- Drenos sub horizontal
- Bueiros: limpeza geral, no mínimo uma vez ao ano antecedendo a temporada de chuvas
- Canais e Corta-Rios: limpeza geral, no mínimo uma vez ao ano antecedendo a temporada de chuvas.
- Reparo de elementos de drenagem: deve ser providenciado de imediato, devem ser programadas e executadas no mínimo, duas inspeções anuais em todo o sistema de drenagem das rodovias.
- Drenagem de túneis: limpeza geral no mínimo a cada três meses.

”

tsr/RCL



Vale lembrar que as ações mencionadas não evitam deslizamentos e sim minimizam as possibilidades de ocorrência, tendo em vista que os trechos de serra, podem apresentar instabilidade pelas condições geotécnicas e meteorológicas.

Seguem em CD os relatórios de conservação de rotina da fiscalização da ARTESP dos meses de maio/junho/julho/17 fls 06/07.

2. A execução dos serviços referidos no quesito 1 atende aos padrões exigidos no contrato de concessão? Solicita-se demonstrar.

Resposta: Sim. os serviços realizados pela Concessionária, atendem aos padrões exigidos pelo contrato de concessão, eventualmente a Concessionária é notificada quando não cumpre os prazos previstos em edital.

Seguem no CD ANEXO fls 08 os 3 últimos relatórios de drenagem relativos aos 3 últimos anos (2014,2015,2016) e a relação das notificações de conservação de rotina aplicadas na Concessionária Ecovias fls 06/07.

3. Após o deslizamento de terra ocorrido em 2013, na subida da serra da Rodovia dos Imigrantes, foram adotados elementos mais eficientes para as estruturas hidráulicas de drenagem, bem como tomadas medidas mais rigorosas de gestão de riscos, baseadas nas previsões pluviométricas? Em caso afirmativo, especificar.

Resposta: Sim. Após o evento, diversas ações preventivas foram adotadas de modo a minimizar a possibilidade de novas ocorrências, dentre as principais, citamos:

- Melhorias no sistema de monitoramento meteorológicos de todo sistema e seu entorno;
- Foram realizadas inspeções no sistema de drenagem e bacias de contribuição localizados fora do trecho concessionado;
- Reconstrução e reforço do sistema de drenagem danificada no momento do evento;

Obras realizadas:

- Implantação de barreiras de proteção contra fluxo de detritos (modelo VX-160) com 6,00m de altura, ancorada nas paredes do Córrego Marcolino, à montante do emboque do TA-10/11.
- Obras de Implantação do Canal de Drenagem em Concreto Armado e Muro de Contenção ao Lado do Emboque do Túnel TA-10/11 Pista Norte da SP-160 - Rodovia dos Imigrantes.

tss/RCJ

4. A Concessionária Ecovias já recebeu penalidades em decorrência do não atendimento dos serviços referidos no quesito 1 e/ou responde ao respectivo procedimento sancionador?
Em caso afirmativo, especificar.

Resposta: Sim. A Ecovias foi notificada com relação ao quesito 1, conforme destacado no quadro abaixo.

NOT. DIN	Objeto	Nº de não conformidades (infrações)
178/17	Limpeza de Canaletas de drenagem	5
364/17	Limpeza de Canaletas de drenagem	9
504/17	Limpeza de Canaletas de drenagem	9
001/15	Falta de conservação de elementos de drenagem.	3
054/15	Falta de conservação de elementos de drenagem.	3



RENATO CIRILLO JUNIOR
DIN/FISCALIZAÇÃO

tsr/RCJ

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DIN.72480/17	17/08/2017	0

PROTOCOLADO	
364.892	
Folhas	Nome/Rubrica
12	JR

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
364892		0	RI.Nº248/2017	17/08/2017

INTERESSADO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 248/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDMIR CHEDID, TENDO EM VISTA AS CONDI

OBSERVAÇÃO :

DE : DIN - INVESTIMENTOS - RENATO CIRILLO JUNIOR

PARA : DIN - INVESTIMENTOS - SERGIO PAUPERIO SERIO

Engº Sergio P. Serio

Segue fls 06/11 relatório em resposta ao requerimento 248/17.

Engº Renato Cirillo Junior
DIN/Fiscalização

tsr/RCJ

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DIN.72547/17	17/08/2017	0

PROTOCOLADO	
364.892	
Folhas	Rubrica
13	

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
364892		0	RI.Nº248/2017	17/08/2017

INTERESSADO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 248/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDMIR CHEDID, TENDO EM VISTA AS CONDI

OBSERVAÇÃO :

DE : DIN - INVESTIMENTOS - SERGIO PAUPERIO SERIO


PARA : DIN - INVESTIMENTOS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

À DIN
Dr. Pedro

Trata-se do RI nº 0248/17, de autoria do Deputado Estadual Edmir Chedid, protocolado na ARTESP em 07/ago/2017 sob o nº365.892/17, solicitando informações sobre a periodicidade dos serviços de conservação de rotina, no tocante à desobstrução e limpeza do sistema de drenagem, para evitar deslizamentos de terra, que colocam em risco a segurança dos usuários do sistema, tendo em vista as condições climáticas e a ocorrência de fortes chuvas nos trechos de serra do Sistema Anchieta Imigrantes.

A respeito cumpre-nos informar que o expediente foi analisado pela DIN/Fiscalização, conforme despacho FD.DIN.72480/17 (fls. 06/12).

Se de acordo encaminhar à DGR/Maurity para prosseguimento.


Sergio Pauperio Serio
DIN / Assessoria

À DGR/Maurity

De acordo com a manifestação acima.
Segue para prosseguimento.

elr/SPS


Pedro da Silva Brito Junior
Diretor de Investimentos

