



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE GOVERNO

São Paulo, 18 de agosto de 2017.

**OFÍCIO SG/ SIALE Nº 0122 / 2017**

**Assunto: Requerimento de Informação 249/2017** – Deputado Edmir Chedid, relativo a esclarecimentos sobre os quesitos ali discriminados.

Samuel Moreira da Silva Junior  
Secretário - Chefe da Casa Civil

Sobre o documento em referência, encaminhamos a manifestação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, constante do Ofício OF. DGR. 0185/17 de **17/08/2017** com as informações pertinentes ao assunto.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,



**Moacir Rossetti**  
Secretário Adjunto  
Secretaria de Governo



São Paulo, 17 de agosto de 2017.

**Prezado Senhor,**

Tenho a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e transmitir manifestação acerca do contido no Requerimento de Informação nº 0249/2017, apresentado pelo Deputado Estadual Edmir Chedid, no qual solicita informações se a Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A tem realizado a conservação e manutenção de rotina do pavimento, drenagem, recomposição da erosão, defensas metálicas e barreiras de concreto, da rodovia Cônego Domênico Rangoni.

Sobre o aludido, encaminho CD e cópia às fls. 07 a 13 das informações prestadas pela Diretoria de Investimentos.

Aproveito o ensejo para cumprimentá-lo, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Giovanni Pengue Filho  
Diretor Geral

Exmo. Sr.  
**Moacir Rossetti**  
Secretário Adjunto  
Secretaria Estadual de Governo  
São Paulo - SP

Jgs/MARQF

# NÃO CONFORMIDADES - NOTIFICAÇÕES

lote	concessionária	rodovia	não conformidades		notificação		vistoria	data emissão da Notificação
			quant.	tipo	conservação	QTE		
22	ECOVIAS	SP-150	5	PICHACÃO	0204/12	1	14/09/2012	18/09/2012
22	ECOVIAS	SP-160	11	PICHACÃO	0204/12		12/09/2012	18/09/2012
22	ECOVIAS	SP-150	9	PODA	0052/13	1	08/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-150	2	PODA	0052/13		10/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-150	1	PODA	0052/13		15/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-150	1	PODA	0052/13		16/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-150	1	PODA	0052/13		18/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-160	1	PODA	0052/13		11/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-040	1	PODA	0052/13		22/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-055	2	PODA	0052/13		09/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-055	1	PODA	0052/13		21/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-055	2	PODA	0052/13		22/01/2013	24/01/2013
22	ECOVIAS	SP-055	3	LIMPEZA CANALETA	0001/15	1	20/11/2014	05/01/2015
22	ECOVIAS	SP-150	1	ILUMINAÇÃO	0002/15	1	31/12/2014	07/01/2015
22	ECOVIAS	SP-055	3	LIMPEZA CANALETA	0054/15	1	28/11/2014	27/01/2015
22	ECOVIAS	SPA-248/055	1	PODA	0420/16	1	22/09/2016	07/10/2016
22	ECOVIAS	SP's	1	PODA	0422/16	1	25/10/2016	01/11/2016
22	ECOVIAS	SP-160	1	ILUMINAÇÃO	0422/17		09/12/2016	09/12/2016
22	ECOVIAS	SP-160	1	JUNTA DILATAÇÃO	0046/17	1	27/12/2016	06/02/2017
22	ECOVIAS	SPI-40/150	5	CAPINA	0161/17	1	06/11/2017	24/04/2017
22	ECOVIAS	SP-150	1	PONTO DE ÔNIBUS	0162/17	1	26/06/2017	24/04/2017
22	ECOVIAS	SP-150	3	LIMPEZA CANALETA	0178/17	1	15/04/2017	29/05/2017
22	ECOVIAS	SP55CDN	1	LIMPEZA CANALETA	0178/17		28/08/2017	29/05/2017
22	ECOVIAS	SP-160	1	LIMPEZA CANALETA	0178/17		20/04/2017	29/05/2017
22	ECOVIAS	SP-150	68	LIMPEZA DE BARREIRA	0179/17	1	24/04/2017	29/05/2017
22	ECOVIAS	SP-160	1	ÁREAS PAVIMENTADAS	0273/17	1	06/09/2017	24/03/2017
22	ECOVIAS	SPI40/150	1	ÁREAS PAVIMENTADAS	0273/17		06/09/2017	24/03/2017
22	ECOVIAS	SP55PMN	2	ÁREAS PAVIMENTADAS	0273/17		06/09/2017	24/03/2017

# NÃO CONFORMIDADES - NOTIFICAÇÕES

lote	concessionária	rodovia	não conformidades		notificação		vistoria	data emissão da Notificação
			quant.	tipo	conservação	Q RE		
22	ECOVIAS	SP's	30	ÁREAS PAVIMENTADAS	0363/17	1	06/07/2017	14/07/2017
22	ECOVIAS	SP's	9	LIMPEZA CANALETA	0364/17	1	06/07/2017	14/07/2017
22	ECOVIAS	SP-150	26	ÁREAS PAVIMENTADAS	0503/17	1	14/07/2017	21/07/2017
22	ECOVIAS	SP-150	9	LIMPEZA CANALETA	0504/17	1	12/07/2017	21/07/2017
22	ECOVIAS	SP-150	1	CERCA	0505/17	1	12/07/2017	21/07/2017
22	ECOVIAS	SP-160	3	ILUMINAÇÃO	0507/17	1	13/07/2017	21/07/2017
22	ECOVIAS	SP-150	1	ILUMINAÇÃO	0617/17	1	26/07/2017	28/07/2017
22	ECOVIAS	SP-160	1	ILUMINAÇÃO	0435/17	1	09/12/2017	09/12/2017
22	ECOVIAS	SP's	10	PRÉDIOS E PÁTIOS	0506/17	1	13/07/2017	21/07/2017

Total Notificações

total de Não Conformidades	221	total de Notificações	22
----------------------------	-----	-----------------------	----

## MÍDIA DIGITAL



**Lote - 22**

**Relatórios de Conservação  
de Rotina - Mai/Jun/Jul2017**

**Relatórios de Drenagem  
Anual 2014-2015-2016**

## REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 249

1. A Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. tem realizado a conservação e manutenção de rotina do pavimento, drenagem, recomposição da erosão, defensas metálicas e barreiras de concreto, da Rodovia Cônego Domênico Rangoni?

Sim. A manutenção é realizada em todas as rodovias concessionadas pela Ecovias, eventualmente quando os prazos são descumpridos a Concessionária é notificada.

2. Com que periodicidade a fiscalização da ARTESP verifica a conformidade dos padrões de conservação na Rodovia Cônego Domênico Rangoni definidos no Programa Estadual de Concessões Rodoviárias e exigidos no edital de concessão? Apresentar relatório das três últimas inspeções.

A Fiscalização da ARTESP através da empresa de apoio verifica diariamente as não conformidades de conservação de rotina de acordo com os padrões e prazos do anexo 6 do edital de licitação, conforme consta nos relatórios de inspeção dos 3 ultimos meses no CD anexo fls 09.

3. Que providências são tomadas para evitar situações graves na referida rodovia, a exemplo do ocorrido em 17/03/2017?

A Concessionária tem a obrigação e realiza inspeções rotineiras em todo sistema concessionado, buscando a melhoria continua na gestão e utilização de novos dispositivos, tais como, fiscalizações diárias realizadas pela equipe técnica, intensificação de rotinas de limpeza, recebimento de informações meteorológicas imediatas via smartphone, instalação planos de contingências em pontos de alagamentos conhecidos, etc.

Vale lembrar que as ações mencionadas minimizam as possibilidades de ocorrência, tendo em vista que os trechos de serra, podem apresentar instabilidade pelas condições geotécnicas e meteorológicas.

Além das fiscalizações de conservação de rotina realizadas pela ARTESP, a Concessionária tem a obrigação de executar a limpeza da drenagem fora de plataforma e drenagem profunda uma vez ao ano antecedendo a temporada de chuvas e apresentar relatório para a ARTESP.

Segue CD anexo fls 09 com os relatórios de drenagem dos anos de 2014/2015/2016.

tsr/RCJ

4. Na ocasião do evento mencionado no quesito 3, foram realizadas intervenções de emergência, visando repor ou restaurar de imediato as condições normais dos trechos obstruídos? Especificar.

Sim. Cumprindo o Plano de Contingência para Serra do mar, desde o momento da ocorrência do evento, a Ecovias deflagrou o plano de emergência que culminou em ações imediatas, buscando restaurar as condições normais do tráfego da via afetada, e de modo a proporcionar a melhor qualidade e segurança possível aos usuários do sistema Anchieta/Imigrantes. Podemos destacar em meio essas ações:

- Bloqueio emergencial de todas as faixas na altura do km 256 da SP-055 Leste (deslocamento de solo), e na altura do km 253 da SP-055 Oeste (queda de árvore), ambas realizadas pela equipe de tráfego da concessionária. Esta ação ocorreu em paralelo aos acionamentos padrões (Corpo de Bombeiros, PMR, e Defesa Civil), previstos no Plano de Contingência;
- Como opção para veículos leves, tráfego desviado para acessar a travessia de balsa Guarujá – Santos;
- Acionamento emergência da equipe de conservação, a qual realizou a desobstrução e limpeza da pista, permitindo a liberação do tráfego em ambos os sentidos;
- Limpeza e desobstrução do sistema de drenagem e do entrono do evento.

Importante mencionar, que foi feita a comunicação do evento, por e-mail, do Centro de Controle Operacional (CCO) da ECOVIAS ao Centro de Controle de Informações (CCI) da ARTESP.

5. A Ecovias já recebeu penalidades em decorrência do não atendimento dos serviços referidos nos quesitos 1, 3 e 4 e/ou responde ao respectivo procedimento sancionador? Em caso afirmativo, especificar, demonstrando a data do último cumprimento da obrigação e situação atualizada.

Sim. A Ecovias recebeu notificação relacionada ao quesito 1, 3 e 4 na Rodovia Cônego Domênico Rangoni , conforme destacado no quadro abaixo.

NOT. DIN	Objeto	Nº de não conformidades
178/17	Limpeza de Canaletas	5

Em completo anexamos quadro fls 07/08 com as notificações de conservação de rotina aplicadas no lote 22.

RENATO CIRILLO JUNIOR

DIN/FISCALIZAÇÃO

tsr/RCJ

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DIN.72481/17	17/08/2017	0

PROTOCOLADO	
364.891	
Folhas	Nome/Rubrica
12	PL

PROTOCOLO ARTESP 364891	PROCESSO ARTESP	VOLUME 0	REFERÊNCIA RI.Nº249/2017	DATA DE ENTRADA 17/08/2017
----------------------------	-----------------	-------------	-----------------------------	-------------------------------

INTERESSADO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 249/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDMIR CHEDID, SOLICITA INFORMAÇÃO SE A

OBSERVAÇÃO :

DE : DIN - INVESTIMENTOS - RENATO CIRILLO JUNIOR

PARA : DIN - INVESTIMENTOS - SERGIO PAUPERIO SERIO

Engº Sergio P. Serio

Segue fls 07/11 relatório em resposta ao requerimento 249/17.

Engº Renato Cirillo Junior  
DIN/Fiscalização

tsr/RCJ



NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DIN.72548/17	17/08/2017	0

PROTOCOLADO	
364891	
Folha	Rubrica
13	canal

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
364891		0	RI.Nº249/2017	17/08/2017

INTERESSADO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 249/2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDMIR CHEDID, SOLICITA INFORMAÇÃO SE A

OBSERVAÇÃO :

DE : DIN - INVESTIMENTOS - SERGIO PAUPERIO SERIO

PARA : DIN - INVESTIMENTOS - DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

À DIN  
Dr. Pedro

Trata-se do RI nº 0249/17, de autoria do Deputado Estadual Edmir Chedid, protocolado na ARTESP em 07/ago/2017 sob o nº 364.891/17, no qual solicita que informe se a Concessionária Ecovias dos Imigrantes S. A tem realizado a conservação e manutenção de rotina do pavimento, drenagem, recomposição da erosão, defensas metálicas e barreiras de concreto, da Rodovia Cônego Domênico Rangoni.

A respeito cumpre-nos informar que o expediente foi analisado pela DIN/Fiscalização, conforme despacho FD.DIN.72481/17 (fls. 07/12).

Se de acordo encaminhar à DGR/Maurity para prosseguimento.

  
Sergio Pauperio Serio  
DIN / Assessoria

À DGR/Maurity

De acordo com a manifestação acima.  
Segue para prosseguimento.

  
Pedro da Silva Brito Junior  
Diretor de Investimentos

mcrp/SPS

