



Código
RT-SP0000225-235.318-616-P21/008

REV.
01

Emissão
24/02/2017

Folha
01/11



Resp. Técnico / Projetista
Régis Martins Rodrigues
CREA-SP 0601657540
PAVESYS ENGENHARIA

Res. Técnico / Concessionária

Lote:
16

Rodovia:
SP-225

D E – DER

Trecho:
km 235+040 ao km 317+800

Verificado - ARTESP

Objeto:
SP-225 – Síntese dos Índices de Monitoramento
8º Ano - março 2017 até março de 2018

Aprovado - ARTESP

Documentos de Referência:

Documentos Resultantes:

Observação:



| | | | | | | |
|------|------------|---|------------------|----------|--------------|-------------------|
| 01 | 29/05/2017 | Eng. Régis M. Rodrigues Pavesys Eng. | | | | |
| 00 | 24/02/2017 | Eng. Régis M. Rodrigues Pavesys Eng. | | | | |
| Rev. | Data | Resp.Téc/Proj | Resp. Téc/Conces | DE - DER | Ver - ARTESP | Aprovado - ARTESP |

SUMÁRIO

| | |
|--|----------|
| 1 – Introdução | 3 |
| 2 – Síntese dos Resultados..... | 4 |
| | |
| <i>ANEXO I – Planilhas Unifilares</i> | 5 |
| <i>ANEXO I.1 – SP-225 (Pista Simples).....</i> | 6 |
| <i>ANEXO I.2 – SP-225 (Pista Oeste).....</i> | 8 |
| <i>ANEXO I.3 – SP-225 (Pista Leste)</i> | 10 |

1 – Introdução

A empresa **Pavesys Engenharia** apresenta, neste relatório, a síntese dos resultados de monitoramento das condições da Rodovia SP-225, trecho compreendido entre o km 235+040 e o km 317+800, sendo esta de responsabilidade da Concessionária Auto Raposo Tavares (CART).

2 – Síntese dos Resultados

Apresentam-se, por meio da planilha unifilar em anexo, os resultados médios por segmento homogêneo dos parâmetros: QI, IRI, ATR, IGG e % de trincas FC-2 e FC-3 dos pavimentos flexíveis da rodovia e acostamento em questão.

ANEXO I – Planilhas Unifilares

ANEXO I.1 – SP-225 (Pista Simples)

ANEXO I.2 – SP-225 (Pista Oeste)

ANEXO I.3 – SP-225 (Pista Leste)

De: Octávio de Souza Campos [mailto:oscampos@artesp.sp.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 23 de maio de 2017 11:21

Para: Alessandro Juliano da Silva; Alexandre Herculano Vieira Tinoco; Clara Ferraz; Luiz Eduardo Dantas; Roger Fernando de Souza Oliveira; Carla Galvão Abras; Pedro de Souza Nogueira Junior; regulatorio; Paulo Roberto da Silva Cirino; CEDOC; EngenhariaCart

Cc: mgoldman@maubertec.com.br; jwilson@maubertec.com.br; fantin@sistemapri.com.br; hfischer@falcaobauer.com.br; pmauricio@falcaobauer.com.br; steinsolos@uol.com.br; ivan02@uol.com.br; vagner@steinsolos.com

Assunto: E-MAIL.DIN.000979/17 - SP 225 - Monitoramento do Pavimento - Ano 8

Prezados senhores,

Em referência aos documentos abaixo relacionados, temos a comentar o que se segue.

Rodovia: SP 225

Item Serviço: 200801

Nome Obra: SP 225 - Monitoramento do Pavimento - Ano 8

Documentos analisados:

RT-SPD235225-235.318-616-P17/008 -/- RT-16.225.235-0-P17/008 - Revisão nº: 0 - Despacho nº: FD.DIN.52606/17 - Protocolo nº: 349694
- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SP0000225-235.318-616-P17/008 -/- RT-16.225.235-0-P17/008 - Revisão nº: 0 - Despacho nº: FD.DIN.52606/17 - Protocolo nº: 349694
- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SP0000225-235.318-616-P15/008 -/- RT-16.225.235-0-P15/008 - Revisão nº: 0 - Despacho nº: FD.DIN.52606/17 - Protocolo nº: 349694
- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SPD235225-235.318-616-P15/008 -/- RT-16.225.235-0-P15/008 - Revisão nº: 0 - Despacho nº: FD.DIN.52606/17 - Protocolo nº: 349694
- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SP0000225-235.318-616-P21/008 -/- RT-16.225.235-0-P21/008 - Revisão nº: 0 - Despacho nº: FD.DIN.52606/17 - Protocolo nº: 349694
- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SPD235225-235.318-616-P21/008 -/- RT-16.225.235-0-P21/008 - Revisão nº: 0 - Despacho nº: FD.DIN.52606/17 - Protocolo nº: 349694
- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

Comentários:

RT-SP0000225-235.318-616-P15/008

Aguardando esclarecimentos: enviar CD/DVD contendo os dados dos levantamentos realizados uma vez que os levantamentos não foram apresentados impressos no relatório.

ATENDIDO

RT-SPD000225-235.318-616-P15/008

Aguardando esclarecimentos: enviar CD/DVD contendo os dados dos levantamentos realizados uma vez que os levantamentos não foram apresentados impressos no relatório.

ATENDIDO

RT-SP0000225-235.318-616-P17/008

Aguardando esclarecimentos: enviar CD/DVD contendo os dados dos levantamentos realizados uma vez que os levantamentos não foram apresentados impressos no relatório.

ATENDIDO

RT-SPD000225-235.318-616-P17/008

Aguardando esclarecimentos: enviar CD/DVD contendo os dados dos levantamentos realizados uma vez que os levantamentos não foram apresentados impressos no relatório.

ATENDIDO

RT-SP0000225-235.318-616-P21/008

Aguardando esclarecimentos: enviar CD/DVD contendo os dados dos levantamentos realizados para a verificação dos resultados apresentados neste documento.

ATENDIDO

RT-SPD000225-235.318-616-P21/008

Aguardando esclarecimentos: enviar CD/DVD contendo os dados dos levantamentos realizados para a verificação dos resultados apresentados neste documento

ATENDIDO

- Os documentos comentados/carimbados deverão ser retirados no endereço da EAF : PRI_MAUBERTEC_BAUER , na RUA URUSSUI, Nº 71, CONJUNTO 52. Favor entregar o projeto revisado (última revisão dos documentos) no padrão caixa (ou pasta) cor verde.

Prazo de atendimento: 20 dias



Atenciosamente,

Octávio de Souza Campos
Gerente de Projetos



(11) 3465-2219

oscampos@artesp.sp.gov.br

Rua Iguatemi, 105 - 10º andar - Itaim Bibi - São Paulo (SP)

