



Código
RT-SP0000327-000.033-616-P21/008

REV.
01

Emissão
24/02/2017

Folha
01/09



Resp. Técnico / Projetista
Régis Martins Rodrigues
CREA-SP 0601657540
PAVESYS ENGENHARIA

Res. Técnico / Concessionária

Lote:
16

Rodovia:
SP-327

D E – DER

Trecho:
km 0+000 ao km 32+433 (Pistas Leste e Oeste)

Verificado - ARTESP

Objeto:
SP-327 – Síntese dos Índices de Monitoramento
8º Ano - março 2017 até março de 2018

Aprovado - ARTESP

Documentos de Referência:

Documentos Resultantes:

Observação:



01	29/05/2017	Eng. Régis M. Rodrigues Pavesys Eng.				
00	24/02/2017	Eng. Régis M. Rodrigues Pavesys Eng.				
Rev.	Data	Resp.Téc/Proj	Resp. Téc/Conces	DE - DER	Ver - ARTESP	Aprovado - ARTESP

SUMÁRIO

1 – Introdução	3
2 – Síntese dos Resultados.....	4
ANEXO I – Planilhas Unifilares	5
ANEXO I.1 – SP-327 (Pista Oeste).....	6
ANEXO I.2 – SP-327 (Pista Leste).....	8

1 – Introdução

A empresa **Pavesys Engenharia** apresenta, neste relatório, a síntese dos resultados de monitoramento das condições da Rodovia SP-327, trecho compreendido entre o km 0+000 e o km 32+433, sendo esta de responsabilidade da Concessionária Auto Raposo Tavares (CART).

2 – Síntese dos Resultados

Apresentam-se, por meio da planilha unifilar em anexo, os resultados médios por segmento homogêneo dos parâmetros: QI, IRI, ATR, IGG e % de trincas FC-2 e FC-3 dos pavimentos flexíveis da rodovia e acostamento em questão.

ANEXO I – Planilhas Unifilares

ANEXO I.1 – SP-327 (Pista Oeste)

ANEXO I.2 – SP-327 (Pista Leste)

De: Octávio de Souza Campos [mailto:oscampos@artesp.sp.gov.br]

Enviada em: terça-feira, 23 de maio de 2017 11:40

Para: Alessandro Juliano da Silva <Alessandro.Silva@cart.invepar.com.br>; Alexandre Herculano Vieira Tinoco <Alexandre.Tinoco@cart.invepar.com.br>; Clara Ferraz <Clara.Ferraz@cart.invepar.com.br>; Luiz Eduardo Dantas <eduardo.dantas@cart.invepar.com.br>; Roger Fernando de Souza Oliveira <Roger.Oliveira@cart.invepar.com.br>; Carla Galvão Abras <Carla.Abras@cart.invepar.com.br>; Pedro de Souza Nogueira Junior <Pedro.Nogueira@cart.invepar.com.br>; regulatorio <Regulatorio@cart.invepar.com.br>; Paulo Roberto da Silva Cirino <Paulo.Cirino@cart.invepar.com.br>; CEDOC <CEDOC@cart.invepar.com.br>; EngenhariaCart <engenhariacart@cart.invepar.com.br>
Cc: mgoldman@maubertec.com.br; jwilson@maubertec.com.br; fantin@sistemapri.com.br; hfischer@falcaobauer.com.br; pmauricio@falcaobauer.com.br; steinsolos@uol.com.br; ivan02@uol.com.br; vagner@steinsolos.com

Assunto: E-MAIL.DIN.000989/17 - SP 327 - Monitoramento do Pavimento - Ano 8

Prezados senhores,

Em referência aos documentos abaixo relacionados, temos a comentar o que se segue.

Rodovia: SP 327

Item Serviço: 200803

Nome Obra: SP 327 - Monitoramento do Pavimento - Ano 8

Documentos analisados:

RT-SP0000327-000.033-616-P17/008 -/- RT-16.327.000-0-P17/008 - Revisão nº: 0 - Despacho nº: FD.DIN.51547/17 - Protocolo nº: 349696
- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SPD000327-000.033-616-P17/008 -/- RT-16.327.000-0-P17/008 - Revisão nº: 0 - Despacho nº: FD.DIN.51547/17 - Protocolo nº: 349696
- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SP0000327-000.033-616-P15/008 -/- RT-16.327.000-0-P15/008 - Revisão nº: 0 - Despacho nº: FD.DIN.51547/17 - Protocolo nº: 349696
- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SPD000327-000.033-616-P15/008 -/- RT-16.327.000-0-P15/008 - Revisão nº: 0 - Despacho nº: FD.DIN.51547/17 - Protocolo nº: 349696
- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SP0000327-000.033-616-P21/008 -/- RT-16.327.000-0-P21/008 - Revisão nº: 0 - Despacho nº: FD.DIN.51547/17 - Protocolo nº: 349696
- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

RT-SPD000327-000.033-616-P21/008 -/- RT-16.327.000-0-P21/008 - Revisão nº: 0 - Despacho nº: FD.DIN.51547/17 - Protocolo nº: 349696
- Situação: AGUARDANDO ESCLARECIMENTOS

Comentários:

RT-SP0000327-000.033-616-P15/008

Aguardando esclarecimentos: enviar CD/DVD contendo os dados dos levantamentos realizados uma vez que os levantamentos não foram apresentados impressos no relatório.

ATENDIDO

RT-SPD000327-000.033-616-P15/008

Aguardando esclarecimentos: enviar CD/DVD contendo os dados dos levantamentos realizados uma vez que os levantamentos não foram apresentados impressos no relatório.

ATENDIDO

RT-SP0000327-000.033-616-P17/008

Aguardando esclarecimentos: enviar CD/DVD contendo os dados dos levantamentos realizados uma vez que os levantamentos não foram apresentados impressos no relatório.

ATENDIDO

RT-SPD000327-000.033-616-P17/008

Aguardando esclarecimentos: enviar CD/DVD contendo os dados dos levantamentos realizados uma vez que os levantamentos não foram apresentados impressos no relatório.

ATENDIDO

RT-SP0000327-000.033-616-P21/008

Aguardando esclarecimentos: enviar CD/DVD contendo os dados dos levantamentos realizados para a verificação dos resultados apresentados neste documento

ATENDIDO

RT-SPD000327-000.033-616-P21/008 Aguardando esclarecimentos: enviar CD/DVD contendo os dados dos levantamentos realizados para a verificação dos resultados apresentados neste documento

- Os documentos comentados/carimbados deverão ser retirados no endereço da EAF : PRI_MAUBERTEC_BAUER , na RUA URUSSUI, Nº 71, CONJUNTO 52. Favor entregar o projeto revisado (última revisão dos documentos) no padrão caixa (ou pasta) cor verde.

Prazo de atendimento: 20 dias

Atenciosamente,

Octávio de Souza Campos
Gerente de Projetos


AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

(11) 3465-2219

oscampos@artesp.sp.gov.br

Rua Iguatemi, 105 - 10º andar - Itaim Bibi - São Paulo (SP)