



Código
RT-SP0000083-000.019-007-P21/008

REV.
00

Emissão
30/08/2016

Folha
01/07

Rota das
Bandeiras



ODEBRECHT
Rodovias

Resp. Técnico / Projetista
Fernando Pugliero
CREA nº 2200989814
PAVESYS ENGENHARIA

Res. Técnico / Concessionária

Lote:
07

Rodovia:
SP-083

D E - DER

Trecho:
km 0+000 ao km 18+200
Pista Principal

Verificado - ARTESP

Objeto:
Diagrama Unifilar
8º Ano

Aprovado - ARTESP

Documentos de Referência:

Documentos Resultantes:

Observação:

pavesys
ENGENHARIA DE PAVIMENTOS

00	30/08/2016	Eng. Fernando Pugliero Pavesys Eng				
Rev.	Data	Resp.Téc/Proj	Resp. Téc/Conces	DE - DER	Ver - ARTESP	Aprovado - ARTESP

SUMÁRIO

1 – Introdução	3
2 – Síntese dos resultados	4
ANEXO I – Planilhas Unifilares	5

1 – Introdução

A empresa **Pavesys Engenharia** apresenta, neste relatório, a síntese dos resultados de monitoramento das condições da Rodovia SP-083, trecho compreendido entre o km 0+000 e o km 18+200, sendo esta de responsabilidade da Concessionária Rota das Bandeiras.

2 – Síntese dos resultados

Apresentam-se, por meio das planilhas unifilares em anexo, os resultados médios por segmento homogêneo dos parâmetros: QI, IRI, ATR, IGG e % de trincas FC-2 e FC-3 dos pavimentos flexíveis da rodovia e acostamento em questão.

ANEXO I – Planilhas Unifilares