




# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

## Indicação nº 1184, de 2018

Indica ao Sr. Governador que determine, aos órgãos competentes, que empreendam estudos e demais providências para que seja realizado um projeto de despoluição do Rio Tietê.

Autoria: **Deputada Rita Passos**



RGL Nº 3641/2018



## **INDICAÇÃO Nº 1184, DE 2018**

Indico, nos termos regimentais, ao Senhor Governador do Estado, que determine, aos órgãos competentes, que empreendam estudos e demais providências para que seja realizado um projeto de despoluição do Rio Tietê.

### **JUSTIFICATIVA**

A presente indicação é fundamental para os municípios do interior do Estado, especialmente Salto, que têm sofrido com a vasta poluição do Rio Tietê, trazendo grandes transtornos à população.

Devido à enorme poluição no trecho do Rio Tietê que passa por Salto (SP), forma-se uma grande camada de espuma, que têm invadido as ruas e calçadas do município.

De acordo com a Defesa Civil, no final do mês de fevereiro deste ano, a espuma atingiu dois metros de altura e cobriu a ponte que dá acesso ao Campo do Avenida, no final da rua 24 de Outubro.

A espuma do Rio Tietê, resultado da poluição despejada no manancial, já havia invadido a rua 24 de Outubro, em junho do ano passado, devido às fortes chuvas que atingiram o Estado na época. Além da espuma na rua, que causa uma série de transtornos, o forte odor é outro fator preocupante.

Na ocasião, a Sabesp afirmou por meio de nota que a espuma é motivada pelo fósforo que está nos produtos de limpeza - como detergentes e sabão em pó - e que precisa de oxigênio para degradar.

Por isso, quanto maior o tratamento de esgoto, mais oxigênio na água, o que propicia o aumento de espuma. A empresa informou que é preciso reduzir o teor de fósforo nos produtos de limpeza.

Em junho do ano passado, apesar da espuma ter transbordado, a via não foi interditada, já que, segundo um morador, ela dá acesso a um campo de futebol que é usado pelos moradores apenas aos fins de semana.

### **Esgoto doméstico**

A formação de espumas, que ocorre frequentemente no Rio Tietê ao longo das cidades de Santana de Parnaíba, Salto e Pirapora do

Bom Jesus, está relacionada à baixa vazão da água e presença de esgoto doméstico não tratado, o que dificulta a decomposição de detergentes domésticos.

A solução, segundo especialistas, seria a implantação de sistemas adequados de esgotamento sanitário, incluindo a coleta, afastamento, tratamento e disposição final dos esgotos domésticos.

Portanto, conclui-se que a realização dos estudos e demais providências pleiteados propiciarão o desenvolvimento de diversas áreas, inclusive comerciais, trazendo modernização e progresso para os municípios atingidos e, conseqüentemente beneficiando os munícipes.

Assim sendo, torna-se evidente a necessidade da intervenção do Estado para que se viabilize o atendimento do pedido da população do município de Salto.

Sala das Sessões, em 11/07/2018.

a) Rita Passos