



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO
Praça da República, 53 - sala 204 - CEP: 01045-903

G.S., em 07 de maio

de 2019

PROCESSO: 0344/2019

ASSUNTO: Indicação 0344 de 2019

Trata-se de Indicação 0344, de 2019, de autoria do Deputado Gerson Bittencourt, indicando ao Sr. Governador que determine à Secretaria de Estado da Educação a adoção de providências, em caráter de urgência, visando à reforma da Escola Estadual Ver. José Barbosa de Araújo, em Itaquaquecetuba.

Provocada, a Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE assim se manifestou:

Preliminarmente informamos que a escola acabou de passar por reforma no telhado concluída em 20/06/2016, cujo o custo do investimento foi de R\$ 213.721,90 e os serviços realizados foram os seguintes:

- Substituição das telhas metálicas danificadas no bloco A (2 pavimentos);
- Fechamento lateral do telhado com execução de platibanda;
- Instalação de rufos de Rufos;
- Substituição do forro nos locais que estavam afetados por infiltração;
- Revisão geral no quadro de elétricas, encontravam-se danificados;
- Revisão da cobertura do bloco "B";
- Revisão da estrutura de cobertura do bloco B que se encontrava-se em mau estado de conservação;
- Substituição da cobertura em telha fibrocimento trapezoidal do bloco C por telha de aço galvanizado trapezoidal;
- Substituição da estrutura da cobertura do bloco C;
- Impermeabilização da laje exposta no bloco C;
- Revisão da cobertura em telha CRFS ondulada na sala dos professores;

10



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

GABINETE DO SECRETÁRIO

Praça da República, 53 - sala 204 - CEP: 01045-903

- Revisão de telhas nas passagens cobertas;
- Revisão da iluminação e tomadas nos ambientes que foram afetados pela intervenção;
- Pintura de portas e paredes nos ambientes afetados por infiltração;

Nossa equipe esteve no local em 15/03/2019, e inexiste necessidade de corte de mato e pode de árvores.

Estivemos no local exatamente porque a escola alaga, mas não por ineficiência do telhado e sim porque o bairro inteiro alaga, prejudicando a nossa escola, os moradores e alunos.

Os moradores do entorno da escola estão sofrendo com alagamentos que duraram duas semanas.

A Diretoria de Ensino de Itaquaquecetuba já inclusive notificou a prefeitura do município da situação, mas ainda não houve ações de infraestrutura naquela região que fossem capazes de acabar com os alagamentos do bairro.

Ainda em relação ao esgoto, informamos que o prédio escolar foi prejudicado, devido a uma invasão de terreno ao lado da escola. As casas irregulares estão despejando o esgoto produzido dentro da única boca de lobo que fica em frente à escola. Como a rede de esgoto do município é ineficiente o mesmo não dá conta e os dejetos acabam retornando prejudicando a escola.

De fato, ainda há melhorias que devem ser feitas no prédio, principalmente na quadra de esportes, mas a equipe de engenharia/projetos da Fundação para o Desenvolvimento da Educação/ FDE, executora das políticas públicas e obras da Secretaria da Educação/SEE, estão focados nesse momento em achar uma solução para impedir que

A



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

GABINETE DO SECRETÁRIO
Praça da República, 53 - sala 204 - CEP: 01045-903

aguas provenientes do alagamento não invadam a
escola.

Assim, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos que se
façam necessários e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de
estima e consideração.

pl 
ROSSIELI SOARES DA SILVA
Secretário da Educação

Haroldo Corrêa Rocha
RG. 371.910-ES
Secretário Executivo de Estado
da Educação