



# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

## Indicação nº 2034, de 2019

Indica ao Sr. Governador a liberação de recursos para manutenção, em caráter de urgência, na SP 55 (Serra de Ubatuba), como podas de árvores, limpeza das placas, bueiros e canaletas ao longo da rodovia.

Autoria: **Deputado Sergio Victor**



RGL Nº 4838/2019



## **INDICAÇÃO Nº 2034, DE 2019**

Indico, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, que determine aos órgãos competentes que façam a manutenção, em caráter de urgência, na SP 55 (Serra de Ubatuba), como podas de árvores, limpeza das placas, bueiros e canaletas ao longo da rodovia.

### **JUSTIFICATIVA**

A falta de manutenção na rodovia SP 55 (Serra de Ubatuba) está dificultando a visibilidade das placas de sinalização de trânsito, encobertas por mato alto, prejudicando os motoristas e aumentando o risco de acidentes, principalmente entre os municípios de Caraguatatuba e Ubatuba.

Placas como as que delimitam o limite de velocidade, alertam para curvas acentuadas e sinalizam faixas de pedestres estão invisíveis em alguns trechos da estrada.

Nesse período de férias, a região do litoral recebe intenso tráfego rodoviário e a manutenção é fundamental para evitar acidentes.

Sala das Sessões, em 26/06/2019.

a) Sergio Victor