



**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**  
do Estado de São Paulo

PODER LEGISLATIVO

Indicação n° 1627/2024

Processo Número: **4761/2024** | Data do Protocolo: 06/03/2024 17:02:52



Autenticar documento em <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3100320038003800300031003A004300, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



## INDICAÇÃO

Eu, **GUILHERME CORTEZ**, brasileiro, deputado estadual de São Paulo, com endereço no Palácio Nove de Julho, situado na Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Paraíso, São Paulo – SP, CEP: 04094-050, **INDICO**, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, a fim de que digne-se a determinar que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - SEDUC efetive a devida manutenção do telhado da E.E. Prof. José dos Reis Miranda Filho, em Franca/SP.

## JUSTIFICATIVA

A Escola Estadual Professor José dos Reis Miranda Filho, situada na Rua Delcídes Presoto, nº 1021, na Vila Santa Maria do Carmo, Franca, está passando por um processo de reforma com o objetivo de tornar suas instalações mais acessíveis.

No entanto, uma questão persistente tem sido motivo de preocupação para toda a comunidade escolar: as goteiras no telhado.

Desde que as primeiras chuvas intensas chegaram, as goteiras tornaram-se um incômodo constante, interferindo no ambiente de aprendizado e no bem-estar dos alunos e professores. Mesas e cadeiras são constantemente deslocadas para evitar que sejam danificadas pela água que pinga do teto. Livros e materiais escolares já foram danificados devido à umidade. O problema não só compromete a estrutura física do prédio, como também cria um ambiente desfavorável para o ensino e a aprendizagem.

Vale ressaltar que a direção da escola e os responsáveis já tomaram diversas medidas para resolver essa situação. Ofícios foram enviados às autoridades competentes, solicitações foram feitas, mas até o presente momento, nenhuma ação efetiva foi tomada para consertar o telhado e resolver o problema das goteiras.

Portanto, é imprescindível que as autoridades responsáveis intervenham imediatamente e providenciem o conserto do telhado da escola Prof. José dos Reis Miranda. Afinal, garantir um ambiente seguro, saudável e propício ao aprendizado é fundamental para o desenvolvimento educacional e social dos alunos. Espera-se que esta questão seja tratada com a seriedade e urgência que merece, assegurando assim um ambiente escolar adequado para todos.





**ASSEMBLEIA  
LEGISLATIVA**



**ALESP  
SEM PAPEL**

Sala das sessões, em 06 de março de 2024.

**Guilherme Cortez**



Autenticar documento em <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3100380033003200350034003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100380033003200350034003A005000

Assinado eletronicamente por **Guilherme Cortez** em 06/03/2024 16:47

Checksum: **A3591FEA011D6E958E310BD09B952B5865828DA936132D1E3BF9C88006610796**



---

Autenticar documento em <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 3100380033003200350034003A005000, Documento assinado digitalmente  
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.