



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
do Estado de São Paulo

PODER LEGISLATIVO

Requerimento de Informação Nº **527/2022**

Processo Número: **11520/2022** | Data do Protocolo: 18/08/2022 18:41:12

Autoria: **Mario Maurici de Lima Morais**

Co-autoria:

Ementa: **Requer ao Sr. Secretário de Governo informações sobre os excessivos casos de problemas elétricos em Embu das Artes e região.**



Autenticar documento em <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 340037003200360032003A004300, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP - Brasil.





REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 527, DE 2022

Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV Consolidação do Regimento Interno, requiero seja oficiado o Senhor Marcos Penido, Secretário de Governo do Estado de São Paulo, a fim de que preste as seguintes informações junto à Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSESP, sobre os excessivos casos de problemas elétricos em Embu das Artes e região.

Os moradores do Jardim Vista Alegre, cidade de Embu das Artes têm reclamado da instalação elétrica com fiação próxima ao solo, representando risco para transeuntes, especialmente crianças. Além disso, os postes com medidores estão entortando e apresentando risco de queda.

Sem mencionar diversas outras denúncias relativas à falta de energia elétrica e problemas de instalação na região.

Assim, questiona-se:

(i) Há previsão de tomada de providências para fazer o reparo na fiação da Viela Cambacica (antiga Viela 5), na Travessa da Rua Serra do Mar, Jardim Vista Alegre - Embu das Artes?

(ii) Qual a quantidade de reclamações na região?

(iii) Quais providências têm sido tomadas para solucionar os problemas da região?

JUSTIFICATIVA

Os moradores do Jardim Vista Alegre em Embu das Artes denunciaram problemas na instalação elétrica, especialmente na Viela Cambacica (antiga Viela 5) na Travessa da Rua Serra do Mar. No mesmo local, também há problemas nos postes medidores, que apresentam risco de queda.



Além disso, ressalta-se o excesso de denúncias recebidas na Região Sudoeste da Grande São Paulo (Cotia, Embu das Artes, Taboão da Serra, Itapeverica da Serra, Embu-Guaçu, São Lourenço da Serra, etc.)

Até o momento, não foi dado nenhum retorno quanto a essas providências, razão pela qual a resposta ao presente requerimento se faz necessária.

Sala das Sessões, em 18/8/2022.

a) Maurici



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 330038003400380032003A005000

Assinado eletronicamente por VITOR CHEREGATI em 18/08/2022 18:41

Checksum: C30B757BC73074E37DA49552EBDE45026E29CD7B9E44D0E4D908FC786E32CF7E



Autenticar documento em <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 330038003400380032003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

