



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
do Estado de São Paulo

PODER LEGISLATIVO

Requerimento de Informação n° 252/2025

Processo Número: **17765/2025** | Data do Protocolo: 02/06/2025 14:27:11



Autenticar documento em <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200300034003600360035003A004300, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

Nos termos do artigo 20, inciso XVI, da Constituição do Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 do Regimento Interno, requeiro seja oficiado ao Sr. Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, para que preste as seguintes informações sobre infraestrutura das unidades do Centro Paula Souza – CPS:

1- Quais as providências tomadas pelo Centro Paula Souza para reparo dos elevadores da Fatec São Paulo? Chegou ao conhecimento desse gabinete que a Fatec São Paulo possui um elevador parado no Bloco A/B há mais de dois anos, afetando diretamente o atendimento à Alunos, Professores e funcionários devido a falta de peças que são caríssimas. Ao todo, a Fatec possui 4 elevadores, sendo dois no Bloco A/B e dois no Prédio Santiago, dois quais dois não estão em

operação. O elevador de deficiente no Bloco A/B está desativado.

2- Após diversas denúncias de alunos no Ministério Público, foi realizado a compra de peças para o elevador, todavia não compraram todas as peças necessárias para o reparo. Quando essas peças serão compradas?

3- Em relação a reforma dos banheiros realizada atualmente, quais as providências tomadas para fiscalização?

4- Há relatos de alunos que os banheiros recém reformados estão com vazamentos.

5- Atualmente, há diversas goteiras em salas administrativas como Prédio Oscar Machado e Bloco A/B. Quais as providências tomadas para sanar esses problemas de estrutura?

6- Quais as providências tomadas para reparo do laboratório de Soldagem, com vazamento devido a danos causados pela reforma do banheiro por empresa terceirizada?

7- Quais as providências estão sendo tomadas para atender à demanda de alunos com obesidade que não possuem equipamento escolar adequado e adaptado?

8- Quais providências estão sendo tomadas para atender à falta de segurança no campus, ocasionada por falta de iluminação no pátio durante o período noturno e ausência de câmeras de segurança, que quase inexistentes e quando existem, não funcionam, ocasionando em furtos frequentes como o furto de cabos de elevadores e furto de notebooks em laboratório de aula?

9- Quais providências estão sendo tomadas pelo Centro Paula Souza para manutenção e reparo da cabine primária de energia da Fatec São Paulo, que precisa de manutenção ocasionando a queda constante de energia na unidade?

10- Quais as providências estão sendo tomadas pelo Centro Paula Souza para manutenção de caixa d'água, visto que a unidade tem problema frequente de falta d'água?

11- Quais as providências estão sendo tomadas para a emissão de AVCB da unidade?

12- Quais as providências estão sendo tomadas para a compra de Equipamento de Proteção Individual para proteção de professores, alunos e auxiliares docentes nos laboratórios, haja vista que retiraram a Insalubridade dos funcionários?

JUSTIFICATIVA

Este gabinete recebeu o pedido de esclarecimentos dos tópicos acima mencionados, por parte de servidores do Centro Paula Souza – CPS, preocupados com a infraestrutura das unidades.





Assim, e considerando que os esclarecimentos aos tópicos apontados são necessários para conhecimento e tomada de providências que sejam pertinentes, é que apresentamos este requerimento de informações.

Carlos Giannazi



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200330035003700350039003A005000

Assinado eletronicamente por **Carlos Giannazi** em 02/06/2025 13:13

Checksum: **BB68E78D4CE6CA57450969A3F6062367D9B04120474A8A9003F2EBD3CC62CA8B**



Autenticar documento em <http://sempapel.al.sp.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3200330035003700350039003A005000, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.