



RELATÓRIO DE DRENAGEM E TRAVESSIA

SP-150 – RODOVIA ANCHIETA

Nome do Relatório:

Relatório de Drenagem e Travessia

Data da Emissão:







28/10/2015







Ano de Referência:

2015







Revisão:







00







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 12+200 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 1	Canal desobstruídos a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 13+200 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 2	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 18+700 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 3	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 19+590 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 4	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 20+620 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 5	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 20+650 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 6	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 21+820 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 7	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 22+580 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 8	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 23+250 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 9	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 25+340 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 10	Escada e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 25+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 11	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 25+950 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 12	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante






Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 27+070 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 13	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 27+200 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 14	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 27+890 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 15	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 34+450 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 16	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 35+650 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 17	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 35+950 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 18	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 36+300 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 19	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 36+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 20	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 36+750 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 21	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 37+300 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 22	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 37+420 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 23	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 37+680 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 24	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 38+150 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 25	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 38+350 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 26	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 38+550 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 27	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 39+580 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 28	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 39+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 29	Drenagem desobstruída a Montante	Não foi encontrada a drenagem a jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 40+800 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 30	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 40+800 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 31	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 40+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 32	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 41+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 33	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 41+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 34	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 41+200 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 35	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 41+300 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 36	Drenagem desobstruída a Montante	Galeria desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 41+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 37	Canal desobstruído a Montante	Canal desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 41+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 38	Drenagem desobstruído a Montante	Escada e galeria desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 41+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 39	Drenagem desobstruída a Montante	Galeria e canal desobstruído a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 41+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 40	Drenagem desobstruída a Montante	Caixa e galeria desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 42+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 41	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 42+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 42	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 42+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 43	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 42+600 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 44	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 42+700 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 45	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 43+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 46	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 43+100 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 47	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 43+300 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 48	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Escada e bueiro desobstruído a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 43+300 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 49	Escada e bueiro desobstruído a Montante	Bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 43+350 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 50	Escada e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 43+450 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 51	Caixa e galeria desobstruída a Montante	Caixa e galeria desobstruída a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 43+750 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 52	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 43+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 53	Galeria desobstruída a Montante e escada	Galeria desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 44+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 54	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem em bom estado a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 44+100 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 55	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 44+300 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 56	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e galeria desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 44+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 57	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 44+650 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 58	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Escada e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 44+950 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 59	Galeria desobstruída a Montante	Galeria desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 44+980 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 60	Escada e galeria desobstruída a Montante	Canal desobstruído a Jusante





Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 45+100 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 61	Galeria desobstruída a Montante	Escada e galeria desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 45+750 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 62	Escada/galeria e dissipador desobstruídos a Montante	Escada/galeria desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 45+850 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 63	Canal e galeria desobstruída a Montante	Escada e galeria desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 45+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 64	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 46+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 65	Drenagem desobstruída a Montante	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 46+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 66	Escada e galeria desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante.





Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 46+200 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 67	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 46+600 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 68	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 46+700 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 69	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 46+750 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 70	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 46+800 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 71	Canal desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+150 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 72	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante.







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+150 Sentido -	 <p>Data execução: -</p>	 <p>Data execução: -</p>
Item 73	Canal desobstruído a Montante	Canal desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+300 Sentido -	 <p>Data execução: -</p>	 <p>Data execução: -</p>
Item 74	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+400 Sentido -	 <p>Data execução: -</p>	 <p>Data execução: -</p>
Item 75	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 76	Escada e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+800 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 78	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+800 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 79	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+850 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 80	Escada e galeria desobstruída	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 81	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+950 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 82	Drenagem desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 48+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 83	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 48+300 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 84	Caixa desobstruída a Montante	Escada e bueiro desobstruído a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 48+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 85	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 48+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 86	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 48+600 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 87	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 48+700 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 88	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 48+800 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 89	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 48+800 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 90	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Montante	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Jusante.

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 49+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 91	Drenagem desobstruída a Montante	Escada e galeria desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 49+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 92	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 49+100 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 93	Galeria e ala desobstruída a Montante	Escada e galeria desobstruída a Jusante






Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 49+200 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 94	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 49+280 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 95	Drenagem desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 49+320 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 96	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 49+390 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 97	Drenagem desobstruída a Montante	Escada e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 49+750 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 98	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 49+850 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 99	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 49+950 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 100	Canal e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 101	Canal e bueiro desobstruído Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 102	Canal e galeria desobstruído a Montante	Canal e galeria desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+100 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 103	Galeria desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+200 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 104	Galeria e canal desobstruído a Montante	Galeria e canal desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+300 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 105	Canal e galeria desobstruído a Montante	Canal e galeria desobstruído a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+300 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 106	Escada e galeria desobstruída a Montante	Escada e galeria desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 107	Piso da galeria desobstruída a Montante	Canal desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 108	Canaleta e bueiro desobstruído a Montante	Canal desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+620 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 109	Canal e galeria desobstruído a Montante	Canal e galeria desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+730 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 110	Canal e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+750 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 111	Escada hidráulica desobstruída a Montante	Escada hidráulica desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta







Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 112	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 51+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 113	Canal e galeria desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 51+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 114	Detritos e blocos de rocha soltos desobstruído no curso d'água a Montante	Galeria desobstruída a Jusante.



Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta







Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 51+050 Sentido -		
-	Data execução: -	Data execução: -
Item 115	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 51+150 Sentido -		
-	Data execução: -	Data execução: -
Item 116	Escada hidráulica e galeria desobstruída a Montante	Desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 51+200 Sentido -		
-	Data execução: -	Data execução: -
Item 117	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 51+250 Sentido -		
-	Data execução: -	Data execução: -
Item 118	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 51+370 Sentido -		
-	Data execução: -	Data execução: -
Item 119	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 51+550 Sentido -		
-	Data execução: -	Data execução: -
Item 120	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 51+550 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 121	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 51+620 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 122	Drenagem desobstruída a Montante	Escada hidráulica e bueiro desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 51+620 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 123	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 51+700 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 124	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 52+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 125	Escada hidráulica desobstruída a Montante	Canal e galeria desobstruída a Jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 52+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 126	Canal e bueiro desobstruído Montante	Galeria desobstruída a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 52+200 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 127	Escada hidráulica desobstruída a Montante	Canal e galeria desobstruída a Jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 52+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 128	Drenagem desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 52+650 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 129	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e galeria desobstruído a Jusante






Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 53+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 130	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 53+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 131	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Montante	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Montante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 57+600 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 132	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 57+800 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 133	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 57+880 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 134	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e galeria desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 57+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 135	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala e bueiro desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 57+950 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 136	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 58+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 137	Drenagem desobstruída a Montante	Ausência de ala e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 58+100 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 138	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 58+200 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 139	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 58+300 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 140	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 58+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 141	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala e bueiro desobstruído a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 58+600 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 142	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 58+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 143	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 59+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 144	Canal e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 59+150 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 145	Canal e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 59+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 146	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 59+600 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 147	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 59+950 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 148	Canaleta e bueiro desobstruído a Montante	Canal desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 60+100 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 149	Canaleta e bueiro desobstruído a Montante	Canal desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 60+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 150	Drenagem desobstruída a Montante	Canal desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 60+550 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 151	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 60+800 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 152	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 60+950 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 153	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 61+200 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 154	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 62+300 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 155	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 62+650 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 156	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante






Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 62+750 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 157	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 62+850 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 158	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 62+950 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 159	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante



Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 63+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 160	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 63+550 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 161	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 63+650 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 162	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 63+750 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 163	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+300 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 164	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+300 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 165	Drenagem desobstruída a Montante	Canal desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 166	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+450 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 167	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 168	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+700 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 169	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+700 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 170	Canal e bueiro desobstruído Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+800 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 171	Canal e bueiro desobstruído Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+800 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 172	Canaleta e bueiro desobstruído a Montante	Canaleta e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 173	Drenagem a Montante	Canal desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 65+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 174	Canaleta e bueiro desobstruído a Montante	Canal desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP- 150 km 65+100 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 175	Canaleta e bueiro desobstruído a Montante	Canal desobstruído a Jusante