



RELATÓRIO DE DRENAGEM E TRAVESSIA

**SP-160 – RODOVIA DOS IMIGRANTES**

Nome do Relatório:

**Relatório de Drenagem e Travessia**

Data da Emissão:

25/10/2016

Ano de Referência:

2016







Revisão:

00



**Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes**

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 12+630 Sentido -	 <p>Data execução: 23/09/2016</p>	 <p>Data execução: 23/09/2016</p>
<b>Item 1</b>	Caixa e bueiro limpa a Montante	Caixa e bueiro desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 12+830 Sentido -	 <p>Data execução: 23/09/2016</p>	 <p>Data execução: 01/10/2016</p>
<b>Item 2</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante.	Não foi encontrada a drenagem a Jusante (Parque estadual).
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 13+050 Sentido -	 <p>Data execução: 23/09/2016</p>	 <p>Data execução: 23/09/2016</p>
<b>Item 3</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante.	Drenagem limpa a Jusante (Parque estadual).

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 13+250 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 10/10/2016
<b>Item 4</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante.	Drenagem limpa a Jusante (Parque estadual).
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 13+750 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 5</b>	Drenagem desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 14+150 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 6</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a jusante







**Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 15+000  Sentido -		
	Data execução: 25/08/2016	Data execução: 25/08/2016
<b>Item 7</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 15+600  Sentido -		
	Data execução: 25/08/2016	Data execução: 25/08/2016
<b>Item 8</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 15+750  Sentido -		
	Data execução: 25/08/2016	Data execução: 25/08/2016
<b>Item 9</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a jusante







### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 16+850 Sentido -		
	Data execução: 05/09/2016	Data execução: 05/09/2016
<b>Item 10</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 17+300 Sentido -		
	Data execução: 05/09/2016	Data execução: 05/09/2016
<b>Item 11</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 17+850 Sentido -		
	Data execução: 10/10/2016	Data execução: 05/09/2016
<b>Item 12</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante







### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 18+100 Sentido -		
	Data execução: 05/09/2016	Data execução: 01/10/2016
<b>Item 13</b>	Caixa desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 18+350 Sentido -		
	Data execução: 05/09/2016	Data execução: 05/09/2016
<b>Item 14</b>	Caixa desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 18+650 Sentido -		
	Data execução: 05/09/2016	Data execução: 05/09/2016
<b>Item 15</b>	Drenagem limpa a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante



### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 19+100 Sentido -		
	Data execução: 06/09/2016	Data execução: 06/09/2016
<b>Item 16</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 21+050 Sentido -		
	Data execução: 06/09/2016	Data execução: 06/09/2016
<b>Item 17</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 21+350 Sentido -		
	Data execução: 06/09/2016	Data execução: 06/09/2016
<b>Item 18</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante






### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 21+550 Sentido -		
	Data execução: 06/09/2016	Data execução: 06/09/2016
<b>Item 19</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 21+700 Sentido -		
	Data execução: 06/09/2016	Data execução: 06/09/2016
<b>Item 20</b>	Drenagem limpo a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 21+750 Sentido -		
	Data execução: 01/10/2016	Data execução: 01/10/2016
<b>Item 21</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante







**Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 21+900 Sentido -		
	Data execução: 01/10/2016	Data execução: 28/07/2016
<b>Item 22</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 22+150 Sentido -		
	Data execução: 01/10/2016	Data execução: 28/07/2016
<b>Item 23</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem limpa a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 22+600 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 24</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 23+300 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 25</b>	Ala e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem limpa a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 23+850 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 26</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 24+100 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 27</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 24+200  Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 28</b>	Canal e caixa desobstruído a Montante.	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 24+500  Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 29</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala e drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 24+700  Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 30</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes




Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 24+900  Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 31</b>	Canal e bueiro desobstruído a Montante.	Drenagem a Jusante encontra-se no trecho do Rodoanel.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 25+300  Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 32</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante.	A drenagem a Jusante encontra-se no trecho do Rodoanel.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 26+250  Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 33</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem limpa Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes







Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 26+500 Sentido -		
-	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 34</b>	Não foi encontrada a drenagem a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 26+900 Sentido -		
-	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 35</b>	Bueiro desobstruído a Montante	.Não foi encontrada a drenagem a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 27+100 Sentido -		
-	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 36</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante.	.Não foi encontrada a drenagem a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes


Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 27+550  Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 37</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 28+350  Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 10/10/2016
<b>Item 38</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem limpa a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 28+700  Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 39</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 28+850 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 40</b>	Caixa e bueiro a desobstruído Montante	Não foi encontrada a Drenagem a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 28+950 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 41</b>	Caixa e bueiro a desobstruído Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+150 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 42</b>	Caixa e bueiro a desobstruído Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+050  Sentido -		
	Data execução: 01/10/2016	Data execução: 01/08/2016
<b>Item 43</b>	Caixa e bueiro a desobstruído Montante	Não foi encontrada a Drenagem a Jusante (Montante interligada)
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+250  Sentido -		
	Data execução: 01/08/2016	Data execução: 01/08/2016
<b>Item 44</b>	Caixa e bueiro a desobstruído Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+350  Sentido -		
	Data execução: 01/08/2016	Data execução: 01/08/2016
<b>Item 45</b>	Caixa e bueiro a desobstruído Montante	Não foi encontrada a Drenagem a Jusante (Montante interligada)

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+450 Sentido -		
	Data execução: 25/08/2016	Data execução: 25/08/2016
<b>Item 46</b>	Caixa e bueiro a desobstruído Montante	Não foi encontrada a Drenagem a Jusante (Montante interligada)
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+550 Sentido -		
	Data execução: 25/08/2016	Data execução: 25/08/2016
<b>Item 47</b>	Caixa e bueiro a desobstruído Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+700 Sentido -		
	Data execução: 25/08/2016	Data execução: 25/08/2016
<b>Item 48</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+850  Sentido -		
	Data execução: 25/08/2016	Data execução: 25/08/2016
<b>Item 49</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+950  Sentido -		
	Data execução: 25/08/2016	Data execução: 25/08/2016
<b>Item 50</b>	Caixa e bueiro de Sobstruído a Montante	Drenagem desobstruida a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 30+150  Sentido -		
	Data execução: 25/08/2016	Data execução: 25/08/2016
<b>Item 51</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante






### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 30+500 Sentido -	 <p style="text-align: right; font-size: small;">25/08/2016</p>	
	Data execução: 25/08/2016	Data execução: 10/10/2016
<b>Item 52</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 30+750 Sentido -	 <p style="text-align: right; font-size: small;">25/08/2016</p>	
	Data execução: 25/08/2016	Data execução: 25/08/2016
<b>Item 53</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala e drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 30+850 Sentido -	 <p style="text-align: right; font-size: small;">25/08/2016</p>	
	Data execução: 25/08/2016	Data execução: 25/08/2016
<b>Item 54</b>	Ala e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 31+050  Sentido -		
	Data execução: 25/08/2016	Data execução: 25/08/2016
<b>Item 55</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 31+100  Sentido -		
	Data execução: 25/08/2016	Data execução: 25/08/2016
<b>Item 56</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala e drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 31+200  Sentido -		
	Data execução: 25/08/2016	Data execução: 10/10/2016
<b>Item 57</b>	Drenagem desobstruída à Montante	Drenagem desobstruída à Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 32+150 Sentido -		
	Data execução: 26/09/2016	Data execução: 26/09/2016
<b>Item 58</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída à Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 32+400 Sentido -		
	Data execução: 26/09/2016	Data execução: 26/09/2016
<b>Item 59</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 32+400 Sentido -		
	Data execução: 26/09/2016	Data execução: -
<b>Item 60</b>	Drenagem limpa a Montante	Não foi encontrada a drenagem a jusante.







**Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 32+800 Sentido -		
	Data execução: 01/10/2016	Data execução: 14/08/2016
<b>Item 61</b>	Não foi encontrada a drenagem a Montante.	Drenagem limpa a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 32+900 Sentido -		
	Data execução: 14/08/2016	Data execução: 14/08/2016
<b>Item 62</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 33+000 Sentido -		
	Data execução: 14/08/2016	Data execução: 14/08/2016
<b>Item 63</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 33+200 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 64</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 33+900 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 65</b>	Drenagem desobstruída à Montante	Drenagem desobstruída à Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 34+100 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 66</b>	Caixa e bueiro desobstruído Montante.	Não foi encontrada a drenagem a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 34+500 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 67</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala e drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 34+850 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 68</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruído a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 36+150 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
<b>Item 69</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante.	Não foi encontrada a drenagem a Jusante

**Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 36+600 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 14/09/2016
<b>Item 70</b>	Não foi encontrada a drenagem a Montante.	Ala e bueiro desobstruído a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 37+150 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 71</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 37+700 Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 72</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 37+850  Sentido -	 <p style="text-align: center;">Data execução: 24/08/2016</p>	 <p style="text-align: center;">Data execução: 24/08/2016</p>
<b>Item 73</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante.	Drenagem limpa a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 38+050  Sentido -	 <p style="text-align: center;">Data execução: 24/08/2016</p>	 <p style="text-align: center;">Data execução: 24/08/2016</p>
<b>Item 74</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 39+050  Sentido -	 <p style="text-align: center;">Data execução: 24/08/2016</p>	 <p style="text-align: center;">Data execução: 24/08/2016</p>
<b>Item 75</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP- 160 km 39+400  Sentido -		
	Data execução: 24/08/2016	Data execução: 24/08/2016
<b>Item 76</b>	Ala e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP- 160 km 41+100  Sentido -		
	Data execução: 17/08/2016	Data execução: 17/08/2016
<b>Item 77</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP- 160 km 42+050  Sentido -		
	Data execução: 17/08/2016	Data execução: 17/08/2016
<b>Item 78</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 42+900  Sentido -	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2016 08 17</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2016 08 17</p>
	Data execução: 17/08/2016	Data execução: 17/08/2016
<b>Item 79</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 43+050  Sentido -	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2016 08 17</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2016 08 17</p>
	Data execução: 17/08/2016	Data execução: 17/08/2016
<b>Item 80</b>	Ala e bueiro desobstruído Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 43+550  Sentido -	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2016 08 17</p>	 <p style="text-align: right; font-size: small;">2016 08 17</p>
	Data execução: 17/08/2016	Data execução: 17/08/2016
<b>Item 81</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante

## Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 44+050  Sentido -		
	Data execução: 17/08/2016	Data execução: 17/08/2016
<b>Item 82</b>	Ala e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 44+400  Sentido -		
	Data execução: 17/08/2016	Data execução: 17/08/2016
<b>Item 83</b>	Canal e ala desobstruída a Montante	Canal e ala desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 44+900  Sentido -		
	Data execução: 17/08/2016	Data execução: 14/09/2016
<b>Item 84</b>	Drenagem desobstruída a Montante.	Drenagem desobstruída a Jusante

## Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 45+050 Sentido -		
	Data execução: 17/08/2016	Data execução: 14/09/2016
<b>Item 85</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 45+180 Sentido -		
	Data execução: 17/08/2016	Data execução: 17/08/2016
<b>Item 86</b>	Drenagem limpa a Montante.	
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 45+349 Sentido -		
	Data execução: 14/09/2016	Data execução: 14/09/2016
<b>Item 87</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante







**Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 45+350 Sentido -		
	Data execução: 12/08/2016	Data execução: 17/08/2016
<b>Item 88</b>	Drenagem limpa a Montante	Drenagem limpa a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 45+450 Sentido -		
	Data execução: 17/08/2016	Data execução: 17/08/2016
<b>Item 89</b>	Caixa desobstruída a Montante	Drenagem limpa a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 45+500 Sentido -		
	Data execução: 12/08/2016	Data execução: 12/08/2016
<b>Item 90</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruído a Jusante







### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 45+600 Sentido -		
	Data execução: 17/08/2016	Data execução: 17/08/2016
<b>Item 91</b>	Caixa e drenagem desobstruído a Montante	Drenagem limpa a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 45+800 Sentido -		
	Data execução: 17/08/2016	Data execução: 17/08/2016
<b>Item 92</b>	Drenagem limpa a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 45+900 Sentido -		
	Data execução: 12/08/2016	Data execução: 12/08/2016
<b>Item 93</b>	Drenagem em bom estado a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

**Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 46+200  Sentido -		
	Data execução: 12/08/2016	Data execução: 12/08/2016
<b>Item 94</b>	Canal e bueiro desobstruído a Montante e caixa	Bueiro e escada hidráulica desobstruída a Jusante.
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 47+500  Sentido -		
	Data execução: 12/08/2016	Data execução: 12/08/2016
<b>Item 95</b>	Dissipador de detritos e canal desobstruído a Montante	Canal e contenção executada a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 47+500  Sentido -		
	Data execução: 12/08/2016	Data execução: 12/08/2016
<b>Item 96</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 48+900  Sentido -		
	Data execução: 12/08/2016	Data execução: 12/08/2016
<b>Item 97</b>	Drenagem limpa a Montante	Dissipador e escada recuperados a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 49+430  Sentido -		
	Data execução: 11/08/2016	Data execução: 11/08/2016
<b>Item 98</b>	Canaleta, caixa e bueiro desobstruído a Montante	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 49+400  Sentido -		
	Data execução: 10/08/2016	Data execução: 10/08/2016
<b>Item 99</b>	Dissipador, canaleta e bueiro desobstruídos a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante







### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 52+714  Sentido		
	Data execução: 10/08/2016	Data execução: 10/08/2016
<b>Item 100</b>	Drenagem limpa a montante	Ala desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 59+200  Sentido  -		
	Data execução: 10/08/2016	Data execução: 10/08/2016
<b>Item 101</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 59+400  Sentido  -		
	Data execução: 10/08/2016	Data execução: 10/08/2016
<b>Item 102</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante




**Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 59+600 Sentido -		
	Data execução: 10/08/2016	Data execução: 10/08/2016
<b>Item 103</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 59+700 Sentido -		
	Data execução: 10/08/2016	Data execução: 10/08/2016
<b>Item 104</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem e ala desobstruídas a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-160 km 60+000 Sentido -		
	Data execução: 09/08/2016	Data execução: 10/08/2016
<b>Item 105</b>	Drenagem limpa a Montante	Drenagem limpa a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 60+150  Sentido -		
	Data execução: 09/08/2016	Data execução: 10/08/2016
<b>Item 106</b>	Bueiro desobstruído a Montante	Drenagem e ala desobstruídas a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 60+300  Sentido -		
	Data execução: 09/08/2016	Data execução: 10/08/2016
<b>Item 107</b>	Caixa e bueiro desobstruídos a Montante	Drenagem e ala desobstruídas a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 60+500  Sentido -		
	Data execução: 09/08/2016	Data execução: 10/08/2016
<b>Item 108</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem e ala desobstruídas a Jusante





### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 60+700 Sentido -		
	Data execução: 09/08/2016	Data execução: 10/08/2016
<b>Item 109</b>	Caixa e bueiro desobstruídos a Montante	Drenagem e ala desobstruídas a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 61+500 Sentido -		
	Data execução: 09/08/2016	Data execução: 10/08/2016
<b>Item 110</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 61+700 Sentido -		
	Data execução: 09/08/2016	Data execução: 09/08/2016
<b>Item 111</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes



Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 61+900 Sentido -		
	Data execução: 09/08/2016	Data execução: 09/08/2016
<b>Item 112</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 62+050 Sentido -		
	Data execução: 09/08/2016	Data execução: 09/08/2016
<b>Item 113</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 62+150 Sentido -		
	Data execução: 09/08/2016	Data execução: 09/08/2016
<b>Item 114</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 62+250  Sentido -		
	Data execução: 09/08/2016	Data execução: 09/08/2016
<b>Item 115</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante.	Não foi encontrada a drenagem a Jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 62+350  Sentido -		
	Data execução: 09/08/2016	Data execução: 09/08/2016
<b>Item 116</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 65+400  Sentido -		
	Data execução: 09/08/2016	Data execução: 09/08/2016
<b>Item 117</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 66+300 Sentido -		
	Data execução: 09/08/2016	Data execução: 01/10/2016
<b>Item 118</b>	Caixa e bueiro desobstruído Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 67+700 Sentido -		
	Data execução: 09/08/2016	Data execução: 09/08/2016
<b>Item 119</b>	Canal e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 68+400 Sentido -		
	Data execução: 10/08/2016	Data execução: 09/08/2016
<b>Item 120</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP- 160 km 70+000 Sentido -		
	Data execução: 09/08/2016	Data execução: 09/08/2016
<b>Item 121</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante