



RELATÓRIO DE DRENAGEM E TRAVESSIA

SP-160 – RODOVIA DOS IMIGRANTES

Nome do Relatório:

Relatório de Drenagem e Travessia

Data da Emissão:

28/10/2015






Ano de Referência:







2015

Revisão:







00

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 12+630 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 1	Caixa e bueiro limpa a Montante	Caixa e bueiro desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 12+830 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 2	Caixa e bueiro desobstruído a Montante.	Não foi encontrada a drenagem a Jusante (Parque estadual).
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 13+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 3	Caixa e bueiro desobstruído a Montante.	Drenagem limpa a Jusante (Parque estadual).

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 13+250 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 4	Caixa e bueiro desobstruído a Montante.	Drenagem limpa a Jusante (Parque estadual).
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 13+750 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 5	Drenagem desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 14+150 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 6	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a jusante







Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 15+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 7	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 15+600 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 8	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 15+750 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 9	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a jusante







Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes







Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 16+850 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 10	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 17+300 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 11	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 17+850 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 12	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 18+100 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 13	Caixa desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 18+350 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 14	Caixa desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 18+650 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 15	Drenagem limpa a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes







Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 19+100 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 16	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 21+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 17	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 21+350 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 18	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 21+550 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 19	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 21+700 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 20	Drenagem limpo a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 21+750 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 21	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes





Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 21+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 22	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 22+150 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 23	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem limpa a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 22+600 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 24	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante




Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes







Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 23+300 Sentido -		
-	Data execução: -	Data execução: -
Item 25	Ala e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem limpa a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 23+850 Sentido -		
-	Data execução: -	Data execução: -
Item 26	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 24+100 Sentido -		
-	Data execução: -	Data execução: -
Item 27	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante






Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes





Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 24+200 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 28	Canal e caixa desobstruído a Montante.	Drenagem não encontrada a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 24+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 29	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala e drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 24+700 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 30	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante






Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 24+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 31	Canal e bueiro desobstruído a Montante.	Drenagem a Jusante encontra-se no trecho do Rodoanel.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 25+300 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 32	Caixa e bueiro desobstruído a Montante.	A drenagem a Jusante encontra-se no trecho do Rodoanel.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 26+250 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 33	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem limpa Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 26+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 34	Não foi encontrada a drenagem a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 26+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 35	Bueiro desobstruído a Montante	.Não foi encontrada a drenagem a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 27+100 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 36	Caixa e bueiro desobstruído a Montante.	.Não foi encontrada a drenagem a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 27+550 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 37	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 28+350 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 38	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem limpa a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 28+700 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 39	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante


Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 28+850 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 40	Caixa e bueiro a desobstruído Montante	Não foi encontrada a Drenagem a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 28+950 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 41	Caixa e bueiro a desobstruído Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+150 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 42	Caixa e bueiro a desobstruído Montante	Drenagem desobstruída a Jusante






Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 43	Caixa e bueiro a desobstruído Montante	Não foi encontrada a Drenagem a Jusante (Montante interligada)
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+250 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 44	Caixa e bueiro a desobstruído Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+350 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 45	Caixa e bueiro a desobstruído Montante	Não foi encontrada a Drenagem a Jusante (Montante interligada)






Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+450 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 46	Caixa e bueiro a desobstruído Montante	Não foi encontrada a Drenagem a Jusante (Montante interligada)
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+550 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 47	Caixa e bueiro a desobstruído Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+700 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 48	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+850 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 49	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 29+950 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 50	Caixa e bueiro de Sobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 30+150 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 51	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante



Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 30+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 52	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 30+750 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 53	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala e drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 30+850 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 54	Ala e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante






Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 31+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 55	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 31+100 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 56	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala e drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 31+200 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 57	Drenagem desobstruída à Montante	Drenagem desobstruída à Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 32+150 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 58	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída à Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 32+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 59	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 32+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 60	Drenagem limpa a Montante	Não foi encontrada a drenagem a jusante.



Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 32+800 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 61	Não foi encontrada a drenagem a Montante.	Drenagem limpa a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 32+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 62	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 33+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 63	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 33+200 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 64	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 33+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 65	Drenagem desobstruída à Montante	Drenagem desobstruída à Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 34+100 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 66	Caixa e bueiro desobstruído Montante.	Não foi encontrada a drenagem a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 34+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 67	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala e drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 34+850 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 68	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruído a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 36+150 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 69	Caixa e bueiro desobstruído a Montante.	Não foi encontrada a drenagem a Jusante






Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 36+600 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 70	Não foi encontrada a drenagem a Montante.	Ala e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 37+150 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 71	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 37+700 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 72	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante



Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 37+850 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 73	Caixa e bueiro desobstruído a Montante.	Drenagem limpa a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 38+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 74	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 39+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 75	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 39+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 76	Ala e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 41+100 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 77	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 42+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 78	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 42+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 79	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 43+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 80	Ala e bueiro desobstruído Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 43+550 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 81	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 44+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 82	Ala e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 44+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 83	Canal e ala desobstruída a Montante	Canal e ala desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 44+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 84	Drenagem desobstruída a Montante.	Não foi encontrada a drenagem a Jusante.







Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 45+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 85	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 45+180 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 86	Drenagem limpa a Montante.	Caixa desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 45+349 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 87	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante


Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 45+350 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 88	Drenagem limpa a Montante	Drenagem limpa a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 45+450 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 89	Caixa desobstruída a Montante	Drenagem limpa a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 45+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 90	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruído a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 45+600 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 91	Caixa e drenagem desobstruído a Montante	Drenagem limpa a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 45+800 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 92	Drenagem limpa a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 45+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 93	Drenagem em bom estado a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes






Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 46+200 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 94	Canal e bueiro desobstruído a Montante e caixa	Bueiro e escada hidráulica desobstruída a Jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 47+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 95	Dissipador de detritos e canal desobstruído a Montante	Canal e contenção executada a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 47+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 96	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 48+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 97	Drenagem limpa a Montante	Dissipador e escada recuperados a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 49+430 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 98	Canaleta, caixa e bueiro desobstruído a Montante	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 49+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 99	Dissipador, canaleta e bueiro desobstruídos a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante







Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km Sentido		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 100	Drenagem limpa a montante	
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 59+200 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 101	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 59+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 102	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 59+600 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 103	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 59+700 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 104	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem e ala desobstruídas a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 60+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 105	Drenagem limpa a Montante	Drenagem limpa a Jusante


Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 60+150 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 106	Bueiro desobstruído a Montante	Drenagem e ala desobstruídas a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 60+300 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 107	Caixa e bueiro desobstruídos a Montante	Drenagem e ala desobstruídas a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 60+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 108	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem e ala desobstruídas a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 60+700 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 109	Caixa e bueiro desobstruídos a Montante	Dernagem e ala desobstruídas a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 61+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 110	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 61+700 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 111	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 61+900 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 112	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 62+050 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 113	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 62+150 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 114	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 62+250 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 115	Caixa e bueiro desobstruído a Montante.	Não foi encontrada a drenagem a Jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 62+350 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 116	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 65+400 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 117	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 66+300 Sentido -		
-	Data execução: -	Data execução: -
Item 118	Caixa e bueiro desobstruído Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 67+700 Sentido -		
-	Data execução: -	Data execução: -
Item 119	Canal e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-160 km 68+400 Sentido -		
-	Data execução: -	Data execução: -
Item 120	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-160 – Rodovia dos Imigrantes		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP- 160 km 70+000 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
Item 121	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala desobstruída a Jusante