



RELATÓRIO DE DRENAGEM E TRAVESSIA

**SP-150 – RODOVIA ANCHIETA**

Nome do Relatório:

**Relatório de Drenagem e Travessia**

Data da Emissão:

25/10/2016







Ano de Referência:

2016

Revisão:

00

### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 12+200 Sentido -		
	Data execução: 19/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 1</b>	Canal desobstruídos a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 13+200 Sentido -		
	Data execução: 19/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 2</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 18+700 Sentido -		
	Data execução: 19/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 3</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 19+590 Sentido -		
	Data execução: 02/08/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 4</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 20+620 Sentido -		
	Data execução: 02/08/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 5</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 20+650 Sentido -		
	Data execução: 02/08/2016	Data execução: 02/08/2016
<b>Item 6</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante



**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 21+820 Sentido -		
	Data execução: 05/10/2016	Data execução: 05/10/2016
<b>Item 7</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 22+580 Sentido -		
	Data execução: 05/10/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 8</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 23+250 Sentido -		
	Data execução: 05/10/2016	Data execução: 05/10/2016
<b>Item 9</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 25+340 Sentido -		
	Data execução: 19/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 10</b>	Escada e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 25+900 Sentido -		
	Data execução: 19/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 11</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 25+950 Sentido -		
	Data execução: 19/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 12</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante



### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 27+070 Sentido -		
	Data execução: 25/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 13</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 27+200 Sentido -		
	Data execução: 25/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 14</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 27+890 Sentido -		
	Data execução: 25/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 15</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 34+450 Sentido -		
	Data execução: 28/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 16</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 35+650 Sentido -		
	Data execução: 28/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 17</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 35+950 Sentido -		
	Data execução: 28/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 18</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante



**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**







<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 36+300 Sentido -		
	Data execução: 25/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 19</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 36+500 Sentido -		
	Data execução: 25/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 20</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 36+750 Sentido -		
	Data execução: 25/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 21</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante



### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta


Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 37+300 Sentido -		
	Data execução: 03/08/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 22</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 37+420 Sentido -		
	Data execução: 03/08/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 23</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 37+680 Sentido -		
	Data execução: 03/08/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 24</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

<b>Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta</b>		
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 38+150 Sentido -		
	Data execução: 01/10/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 25</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 38+350 Sentido -		
	Data execução: 18/08/2016	Data execução: 18/08/2016
<b>Item 26</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 38+550 Sentido -		
	Data execução: 18/08/2016	Data execução: 18/08/2016
<b>Item 27</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante



### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 39+580  Sentido -		
	Data execução: 28/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 28</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 39+900  Sentido -		
	Data execução: 28/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 29</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Não foi encontrada a drenagem a jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 40+800  Sentido -		
	Data execução: 28/07/2016	Data execução: 28/07/2016
<b>Item 30</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante



### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta







Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 40+800 Sentido -		
	Data execução: 22/06/2016	Data execução: 22/06/2016
<b>Item 31</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 40+900 Sentido -		
	Data execução: 22/06/2016	Data execução: 22/06/2016
<b>Item 32</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 41+000 Sentido -		
	Data execução: 22/06/2016	Data execução: 10/10/2016
<b>Item 33</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 41+000 Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 08/07/2016
<b>Item 34</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 41+200 Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 06/07/2016
<b>Item 35</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 41+300 Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 08/07/2016
<b>Item 36</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Galeria desobstruída a Jusante



**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 41+400  Sentido -		
	Data execução: 28/07/2016	Data execução: 28/07/2016
<b>Item 37</b>	Canal desobstruído a Montante	Canal desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 41+400  Sentido -		
	Data execução: 23/06/2016	Data execução: 23/06/2016
<b>Item 38</b>	Drenagem desobstruído a Montante	Escada e galeria desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 41+500  Sentido -		
	Data execução: 23/06/2016	Data execução: 23/06/2016
<b>Item 39</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Galeria e canal desobstruído a Jusante



### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 41+500  Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 23/06/2016
<b>Item 40</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Caixa e galeria desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 42+000  Sentido -		
	Data execução: 28/07/2016	Data execução: -
<b>Item 41</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 42+000  Sentido -		
	Data execução: 23/06/2016	Data execução: 23/06/2016
<b>Item 42</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 42+500  Sentido -		
	Data execução: 10/10/2016	Data execução: 22/07/2016
<b>Item 43</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 42+600  Sentido -		
	Data execução: 02/08/2016	Data execução: 02/08/2016
<b>Item 44</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 42+700  Sentido -		
	Data execução: 02/08/2016	Data execução: 02/08/2016
<b>Item 45</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta


Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 43+000  Sentido -		
	Data execução: 16/07/2016	Data execução: 16/07/2016
<b>Item 46</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 43+100  Sentido -		
	Data execução: 06/07/2016	Data execução: 28/07/2016
<b>Item 47</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 43+300  Sentido -		
	Data execução: 28/07/2016	Data execução: 10/10/2016
<b>Item 48</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Escada e bueiro desobstruído a Jusante



**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 43+300  Sentido -		
	Data execução: 15/08/2016	Data execução: 15/08/2016
<b>Item 49</b>	Escada e bueiro desobstruído a Montante	Bueiro desobstruído a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 43+350  Sentido -		
	Data execução: 16/07/2016	Data execução: 16/07/2016
<b>Item 50</b>	Escada e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 43+450  Sentido -		
	Data execução: 06/07/2016	Data execução: 06/07/2016
<b>Item 51</b>	Caixa e galeria desobstruída a Montante	Caixa e galeria desobstruída a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 43+750 Sentido -		
	Data execução: 06/07/2016	Data execução: 06/07/2016
<b>Item 52</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 43+900 Sentido -		
	Data execução: 06/07/2016	Data execução: 06/07/2016
<b>Item 53</b>	Galeria desobstruída a Montante e escada	Galeria desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 44+000 Sentido -		
	Data execução: 16/07/2016	Data execução: 10/10/2016
<b>Item 54</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem em bom estado a Jusante



**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 44+100 Sentido -		
	Data execução: 16/07/2016	Data execução: 16/07/2016
<b>Item 55</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 44+300 Sentido -		
	Data execução: 16/07/2016	Data execução: 16/07/2016
<b>Item 56</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e galeria desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 44+500 Sentido -		
	Data execução: 06/07/2016	Data execução: 06/07/2016
<b>Item 57</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 44+650  Sentido -		
	Data execução: 19/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 58</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Escada e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 44+950  Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 08/07/2016
<b>Item 59</b>	Galeria desobstruída a Montante	Galeria desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 44+980  Sentido -		
	Data execução: 06/07/2016	Data execução: 08/07/2016
<b>Item 60</b>	Escada e galeria desobstruída a Montante	Canal desobstruído a Jusante



## Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta







Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 45+100 Sentido -		
	Data execução: 19/07/2016	Data execução: 09/07/2016
<b>Item 61</b>	Galeria desobstruída a Montante	Escada e galeria desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 45+750 Sentido -		
	Data execução: 10/10/2016	Data execução: 10/10/2016
<b>Item 62</b>	Escada/galeria e dissipador desobstruídos a Montante	Escada/galeria desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 45+850 Sentido -		
	Data execução: 09/07/2016	Data execução: 09/07/2016
<b>Item 63</b>	Canal e galeria desobstruída a Montante	Escada e galeria desobstruída a Jusante

**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**







<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 45+900  Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 08/07/2016
<b>Item 64</b>	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante.
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 46+000  Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 08/07/2016
<b>Item 65</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Jusante.
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 46+050  Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 08/07/2016
<b>Item 66</b>	Escada e galeria desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante.









**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 46+200 Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 08/07/2016
<b>Item 67</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante.
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 46+600 Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 08/07/2016
<b>Item 68</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante.
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 46+700 Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 08/07/2016
<b>Item 69</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante

**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 46+750 Sentido -	 Data execução: 08/07/2016	 Data execução: 08/07/2016
<b>Item 70</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 46+800 Sentido -	 Data execução: 08/07/2016	 Data execução: 08/07/2016
<b>Item 71</b>	Canal desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+150 Sentido -	 Data execução: 08/07/2016	 Data execução: 08/07/2016
<b>Item 72</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante.

### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+150 Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 08/07/2016
<b>Item 73</b>	Canal desobstruído a Montante	Canal desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+300 Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 08/07/2016
<b>Item 74</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+400 Sentido -		
	Data execução: 24/06/2016	Data execução: 24/06/2016
<b>Item 75</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante









**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**







<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 47+500 Sentido -		
	Data execução: 11/07/2016	Data execução: 11/07/2016
<b>Item 76</b>	Escada e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 47+500 Sentido -		
	Data execução: -	Data execução: -
<b>Item 77</b>	Canal e galeria obstruída a Montante	Escada e galeria obstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 47+800 Sentido -		
	Data execução: 08/08/2016	Data execução: 08/08/2016
<b>Item 78</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+800 Sentido -		
	Data execução: 24/06/2016	Data execução: 24/06/2016
<b>Item 79</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+850 Sentido -		
	Data execução: 24/06/2016	Data execução: 24/06/2016
<b>Item 80</b>	Escada e galeria desobstruída	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 47+900 Sentido -		
	Data execução: 24/06/2016	Data execução: 24/06/2016
<b>Item 81</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante







**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 47+950  Sentido -		
	Data execução: 24/06/2016	Data execução: 14/07/2016
<b>Item 82</b>	Drenagem desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 48+000  Sentido -		
	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 14/07/2016
<b>Item 83</b>	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 48+300  Sentido -		
	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 14/07/2016
<b>Item 84</b>	Caixa desobstruída a Montante	Escada e bueiro desobstruído a Jusante



Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 48+400 Sentido -		
	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 14/07/2016
<b>Item 85</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 48+500 Sentido -		
	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 14/09/2016
<b>Item 86</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 48+600 Sentido -		
	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 14/07/2016
<b>Item 87</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante

**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 48+700  Sentido -		
	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 14/07/2016
<b>Item 88</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 48+800  Sentido -		
	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 14/07/2016
<b>Item 89</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 48+800  Sentido -		
	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 14/07/2016
<b>Item 90</b>	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Montante	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Jusante.

**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 49+000  Sentido -		
	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 08/08/2016
<b>Item 91</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Escada e galeria desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 49+050  Sentido -		
	Data execução: 08/08/2016	Data execução: 11/07/2016
<b>Item 92</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 49+100  Sentido -		
	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 10/10/2016
<b>Item 93</b>	Galeria e ala desobstruída a Montante	Escada e galeria desobstruída a Jusante



**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 49+200  Sentido -		
	Data execução: 11/07/2016	Data execução: 20/08/2016
<b>Item 94</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 49+280  Sentido -		
	Data execução: 11/07/2016	Data execução: 11/07/2016
<b>Item 95</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 49+320  Sentido -		
	Data execução: 11/07/2016	Data execução: 11/07/2016
<b>Item 96</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante

**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 49+390 Sentido -		
	Data execução: 11/07/2016	Data execução: 11/07/2016
<b>Item 97</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Escada e bueiro desobstruído a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 49+750 Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 98</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 49+850 Sentido -		
	Data execução: 11/07/2016	Data execução: 11/07/2016
<b>Item 99</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante



### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 49+950 Sentido -		
-	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 14/07/2016
<b>Item 100</b>	Canal e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+000 Sentido -		
-	Data execução: 20/10/2016	Data execução: 14/07/2016
<b>Item 101</b>	Canal e bueiro desobstruído Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+000 Sentido -		
-	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 14/07/2016
<b>Item 102</b>	Canal e galeria desobstruído a Montante	Canal e galeria desobstruído a Jusante



### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta







Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+100 Sentido -	 <p style="text-align: right;">Data execução: 14/07/2016</p>	 <p style="text-align: right;">Data execução: 28/06/2016</p>
<b>Item 103</b>	Galeria desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+200 Sentido -	 <p style="text-align: right;">Data execução: 14/07/2016</p>	 <p style="text-align: right;">Data execução: 19/07/2016</p>
<b>Item 104</b>	Galeria e canal desobstruído a Montante	Galeria e canal desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+300 Sentido -	 <p style="text-align: right;">Data execução: 14/07/2016</p>	 <p style="text-align: right;">Data execução: 28/06/2016</p>
<b>Item 105</b>	Canal e galeria desobstruído a Montante	Canal e galeria desobstruído a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+300  Sentido -		
	Data execução: 05/08/2016	Data execução: 05/08/2016
<b>Item 106</b>	Escada e galeria desobstruída a Montante	Escada e galeria desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+400  Sentido -		
	Data execução: 28/06/2016	Data execução: 01/07/2016
<b>Item 107</b>	Piso da galeira desobstruída a Montante	Canal desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+500  Sentido -		
	Data execução: 28/06/2016	Data execução: 28/06/2016
<b>Item 108</b>	Canaleta e bueiro desobstruído a Montante	Canal desobstruído a Jusante









**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 50+620 Sentido -		
	Data execução: 19/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 109</b>	Canal e galeria desobstruído a Montante	Canal e galeria desobstruído a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 50+730 Sentido -		
	Data execução: 19/07/2016	Data execução: 19/07/2016
<b>Item 110</b>	Canal e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 50+750 Sentido -		
	Data execução: 27/06/2016	Data execução: 27/06/2016
<b>Item 111</b>	Escada hidráulica desobstruída a Montante	Escada hidráulica desobstruída a Jusante



**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 50+900 Sentido -		
	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 14/07/2016
<b>Item 112</b>	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 51+000 Sentido -		
	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 27/06/2016
<b>Item 113</b>	Canal e galeria desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 51+050 Sentido -		
	Data execução: 27/06/2016	Data execução: 27/06/2016
<b>Item 114</b>	Detritos e blocos de rocha soltos desobstruído no curso d'água a Montante	Galeria desobstruída a Jusante.

**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 51+050 Sentido -		
	Data execução: 17/10/2016	Data execução: 17/10/2016
<b>Item 115</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 51+150 Sentido -		
	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 14/07/2016
<b>Item 116</b>	Escada hidráulica e galeria desobstruída a Montante	Desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 51+200 Sentido -		
	Data execução: 27/06/2016	Data execução: 14/07/2016
<b>Item 117</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante









**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**






<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 51+250  Sentido -		
	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 14/07/2016
<b>Item 118</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 51+370  Sentido -		
	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 14/07/2016
<b>Item 119</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 51+550  Sentido -		
	Data execução: 17/10/2016	Data execução: 17/10/2016
<b>Item 120</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante



**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 51+550 Sentido -		
	Data execução: 27/06/2016	Data execução: 27/06/2016
<b>Item 121</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 51+620 Sentido -		
	Data execução: 17/10/2016	Data execução: 27/06/2016
<b>Item 122</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Escada hidráulica e bueiro desobstruída a jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 51+620 Sentido -		
	Data execução: 27/06/2016	Data execução: 27/06/2016
<b>Item 123</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 51+700 Sentido -		
	Data execução: 27/06/2016	Data execução: 27/07/2016
<b>Item 124</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 52+000 Sentido -		
	Data execução: 27/06/2016	Data execução: 27/06/2016
<b>Item 125</b>	Escada hidráulica desobstruída a Montante	Canal e galeria desobstruída a Jusante.
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 52+050 Sentido -		
	Data execução: 27/06/2016	Data execução: 27/06/2016
<b>Item 126</b>	Canal e bueiro desobstruído Montante	Galeria desobstruída a Jusante









**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**







<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 52+200  Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 08/07/2016
<b>Item 127</b>	Escada hidráulica desobstruída a Montante	Canal e galeria desobstruída a Jusante.
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 52+400  Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 01/07/2016
<b>Item 128</b>	Drenagem desobstruído a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 52+650  Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 01/07/2016
<b>Item 129</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e galeria desobstruído a Jusante









### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 53+000  Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 01/07/2016
<b>Item 130</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 53+400  Sentido -		
	Data execução: 08/07/2016	Data execução: 01/07/2016
<b>Item 131</b>	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Montante	Escada hidráulica e bueiro desobstruído a Montante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 57+600  Sentido -		
	Data execução: 02/07/2016	Data execução: 05/07/2016
<b>Item 132</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante

**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 57+800 Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 01/10/2016
<b>Item 133</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 57+880 Sentido -		
	Data execução: 14/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 134</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e galeria desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 57+900 Sentido -		
	Data execução: 27/06/2016	Data execução: 27/06/2016
<b>Item 135</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala e bueiro desobstruído a Jusante


**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 57+950  Sentido -		
	Data execução: 27/06/2016	Data execução: 05/07/2016
<b>Item 136</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 58+050  Sentido -		
	Data execução: 27/06/2016	Data execução: 08/07/2016
<b>Item 137</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Ausência de ala e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 58+100  Sentido -		
	Data execução: 27/06/2016	Data execução: 08/07/2016
<b>Item 138</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante



**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 58+200 Sentido -		
	Data execução: 27/06/2016	Data execução: 05/07/2016
<b>Item 139</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 58+300 Sentido -		
	Data execução: 27/06/2016	Data execução: 05/07/2016
<b>Item 140</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 58+400 Sentido -		
	Data execução: 27/06/2016	Data execução: 05/07/2016
<b>Item 141</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Ala e bueiro desobstruído a Jusante

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 58+600 Sentido -		
	Data execução: 27/06/2016	Data execução: 05/07/2016
<b>Item 142</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 58+900 Sentido -		
	Data execução: 28/06/2016	Data execução: 28/06/2016
<b>Item 143</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Caixa e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 59+000 Sentido -		
	Data execução: 28/06/2016	Data execução: 28/06/2016
<b>Item 144</b>	Canal e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante



### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 59+150 Sentido -		
	Data execução: 28/06/2016	Data execução: 28/06/2016
<b>Item 145</b>	Canal e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 59+400 Sentido -		
	Data execução: 28/06/2016	Data execução: 28/06/2016
<b>Item 146</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 59+600 Sentido -		
	Data execução: 28/06/2016	Data execução: 28/06/2016
<b>Item 147</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta







Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 59+950 Sentido -		
	Data execução: 28/06/2016	Data execução: 28/06/2016
<b>Item 148</b>	Canaleta e bueiro desobstruído a Montante	Canal desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 60+100 Sentido -		
	Data execução: 05/07/2016	Data execução: 05/07/2016
<b>Item 149</b>	Canaleta e bueiro desobstruído a Montante	Canal desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 60+400 Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 150</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal desobstruído a Jusante



**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**







<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 60+550 Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 151</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 60+800 Sentido -		
	Data execução: 05/07/2016	Data execução: 02/07/2016
<b>Item 152</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 60+950 Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 153</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante

**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**







<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 61+200 Sentido -		
	Data execução: 06/07/2016	Data execução: 06/07/2016
<b>Item 154</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 62+300 Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 155</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 62+650 Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 156</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante



### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta


Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 62+750  Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 157</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 62+850  Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 158</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 62+950  Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 159</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta







Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 63+050 Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 160</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 63+550 Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 161</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 63+650 Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 162</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante



### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta

Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 63+750  Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 163</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+300  Sentido -		
	Data execução: 01/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 164</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Drenagem desobstruída a jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+300  Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 165</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal desobstruído a Jusante

**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**







Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta		
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+400 Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 166</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+450 Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 167</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+500 Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 168</b>	Caixa e bueiro desobstruído a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante



**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 64+700  Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 04/07/2016
<b>Item 169</b>	Drenagem desobstruída a Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 64+700  Sentido -		
	Data execução: 04/07/2016	Data execução: 17/10/2016
<b>Item 170</b>	Canal e bueiro desobstruído Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante
<b>Rodovia</b>	<b>Foto Montante Executada</b>	<b>Foto Jusante Executada</b>
SP-150 km 64+800  Sentido -		
	Data execução: 09/07/2016	Data execução: 08/07/2016
<b>Item 171</b>	Canal e bueiro desobstruído Montante	Canal e bueiro desobstruído a Jusante

### Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+800  Sentido -	 <p>Data execução: 05/07/2016</p>	 <p>Data execução: 20/10/2016</p>
<b>Item 172</b>	Canaleta e bueiro desobstruído a Montante	Canaleta e bueiro desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 64+900  Sentido -	 <p>Data execução: 05/07/2016</p>	 <p>Data execução: 05/07/2016</p>
<b>Item 173</b>	Drenagem a Montante	Canal desobstruído a Jusante
Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP-150 km 65+000  Sentido -	 <p>Data execução: 05/07/2016</p>	 <p>Data execução: 05/07/2016</p>
<b>Item 174</b>	Canaleta e bueiro desobstruído a Montante	Canal desobstruído a Jusante



**Cadastro Fotográfico – SP-150 – Rodovia Anchieta**

Rodovia	Foto Montante Executada	Foto Jusante Executada
SP- 150 km 65+100  Sentido  -	 <p align="center">Data execução: 05/07/2016</p>	 <p align="center">Data execução: 05/07/2016</p>
<b>Item 175</b>	Canaleta e bueiro desobstruído a Montante	Canal desobstruído a Jusante