

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA RETRORREFLETIVIDADE DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|---------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|--|
| CONCESSIONÁRIA: ROTA DAS BANDEIRAS | | | | | | | Rodovia: SPI 84/66 | | | Sentido: Norte | |
| Avaliação executada conforme NBR-14.723/13 da ABNT. | | | | | Empresa Executora: Instituto Mauá de Tecnologia | | | Período da Medição: 05/05/2015 | | | |

| Segmentos (10 km) | km | Descrição | Cor | Coordenadas | Foto | Observações | Retrorrefletividade Mínima= 120 mcd.lx ⁻¹ .m ⁻² | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|---|-------|-------------|--------|-------------|-----|-----|-----|------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | Amostra das Coletas | | | | | | | | Média | % do valor residual | Média no segmento |
| | | | | | | | Trecho km 0+000 ao km 1+400 | 0,200 | B. ESQUERDO | BRANCO | S22°54.265' | | | 268 | 258 | 246 | 275 |
| EIXO 1 | BRANCO | 242 | 247 | 238 | 249 | 246 | | | 237 | 240 | | | | 243 | 243 | 102% | |
| B. DIREITO | BRANCO | S46°01.204' | 270 | 282 | 275 | 277 | | | 280 | 284 | 274 | | | 273 | 277 | 131% | |
| 0,700 | B. ESQUERDO | BRANCO | S23°21.023' | | | 185 | | 201 | 190 | 188 | 205 | 206 | 193 | 187 | 194 | 62% | |
| | EIXO 1 | BRANCO | | | | 186 | | 204 | 190 | 179 | 195 | 192 | 209 | 188 | 193 | 61% | |
| | B. DIREITO | BRANCO | S46°00.983' | | | 241 | | 233 | 229 | 222 | 221 | 235 | 244 | 221 | 231 | 92% | |
| 1,100 | B. ESQUERDO | BRANCO | S23°21.156' | | | 196 | | 180 | 199 | 179 | 188 | 200 | 196 | 180 | 190 | 58% | |
| | EIXO 1 | BRANCO | | | | 152 | | 150 | 156 | 147 | 142 | 141 | 149 | 139 | 147 | 23% | |
| | B. DIREITO | BRANCO | S46°00.776' | | | | | | | | | | | | | | |

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA RETRORREFLETIVIDADE DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|---------------------------|--------------------------------|--|---------------------|--|
| CONCESSIONÁRIA: ROTA DAS BANDEIRAS | | | | | | | Rodovia: SPI 84/66 | | | Sentido: Sul | |
| Avaliação executada conforme NBR-14.723/13 da ABNT. | | | | | Empresa Executora: Instituto Mauá de Tecnologia | | | Período da Medição: 05/05/2015 | | | |

| Segmentos (10 km) | km | Descrição | Cor | Coordenadas | Foto | Observações | Retrorrefletividade Mínima= 120 mcd.lx ⁻¹ .m ⁻² | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|---|-------|-------------|--------|-------------|-----|-----|-----|------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | | Amostra das Coletas | | | | | | | | Média | % do valor residual | Média no segmento |
| | | | | | | | Trecho km 1+400 ao km 0+000 | 1,050 | B. ESQUERDO | BRANCO | S23°21.123' | | | 98 | 102 | 99 | 94 |
| EIXO 1 | BRANCO | 117 | 107 | 111 | 108 | 112 | | | 109 | 116 | | | | 124 | 113 | -6% | |
| B. DIREITO | BRANCO | S46°00.794' | 95 | 106 | 97 | 103 | | | 97 | 108 | 100 | | | 113 | 102 | -15% | |
| 0,450 | B. ESQUERDO | BRANCO | S23°20.938' | | | 169 | | 179 | 181 | 190 | 192 | 171 | 197 | 184 | 183 | 52% | |
| | EIXO 1 | BRANCO | | | | 154 | | 143 | 149 | 158 | 151 | 146 | 163 | 139 | 150 | 25% | |
| | B. DIREITO | BRANCO | S46°01.080' | | | 190 | | 205 | 195 | 189 | 206 | 225 | 188 | 203 | 200 | 67% | |
| 0,050 | B. ESQUERDO | BRANCO | S23°20.752' | | | 246 | | 251 | 245 | 235 | 239 | 244 | 252 | 259 | 246 | 105% | |
| | EIXO 1 | BRANCO | | | | 213 | | 208 | 199 | 232 | 199 | 206 | 216 | 210 | 210 | 75% | |
| | B. DIREITO | BRANCO | S46°01.253' | | | 96 | | 94 | 96 | 90 | 99 | 89 | 95 | 92 | 94 | -22% | |