

Emitente  ViaOeste	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE VO-SP270/00-2016.00-MON-A1-PV/RT.E-005
---	--

Resp. Técnico / Projetista Engelog Centro de Engenharia Ltda

Res. Técnico / Concessionária Engelog Centro de Engenharia Ltda
--

Lote : 12

Rodovia : SP270 - Rodovia Raposo Tavares

D E - DER

Trecho : km 34+000 ao km 115+500

Verificado - ARTESP

Objeto: Monitoramento do pavimento - Síntese dos Índices de Monitoramento Ano 19 (Março/2016 até Março/2017)

Aprovado - ARTESP

Documentos de Referência:

Documentos Resultantes:

Observação : Não teve mudanças nos relatórios em relação à Rev00. Foi submetido como Rev01 para acompanhamento.

Rev.	Data	Resp.Téc/Proj	Resp. Téc/Conces	DE - DER	Rev. - ARTESP	Aprovado - ARTESP
0	12/07/2017	Engelog	Engelog			
0	20/11/2016	Engelog	Engelog			

ÍNDICE

1. Apresentação

Anexo I – DIAGRAMA UNIFILAR RESUMO DOS ÍNDICES DO PAVIMENTO

1. APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

A Engelog apresenta neste documento o Diagrama resumo dos índices do pavimento com as respectivas programações de reparos em segmentos com índices fora dos limites estipulados em edital.

Anexo I – DIAGRAMA UNIFILAR RESUMO DOS ÍNDICES DO PAVIMENTO

Fichas Resumo

HISTÓRICO DE CORRESPONDÊNCIAS

Barueri, 28 de março de 2017.

VOE-APAN-0159/2017

À

ARTESP - Agência Reguladora de Serviços Públicos

Delegados de Transporte do Estado de São Paulo

At.: Sr. Pedro da Silva Brito Junior

Diretoria de Investimentos

C/c: EAF - Consórcio Egis - Ambiente Brasil

A/C: Sr. Ricardo Gaspari

RECEBEMOS A GRD Nº <u>12-0054/2017</u>
COM OS DTs PARA ANÁLISE.
(X) CONFERIDOS
() NÃO ACEITO (ARTESP NÃO RECEBER)
MOTIVO: _____
DATA: <u>30/03/17</u>
Responsável: <u>FELIPE VIEIRA</u>
(Nome por Extenso)

Assunto: OCE-010-03-17_Pavimento - Controle deflectométrico

OCE-011-03-17_Pavimento - Inventário de superfície

OCE-012-03-17_Pavimento - Controle das condições de conforto

Ref.: Item 20.19.02 - SP 270 - Monitoramento do Pavimento - Ano 19

• **Envio de Projeto Executivo**

Prezado Senhor,

Encaminhamos para vossa análise e aprovação, os relatórios de Monitoração Periódica dos Pavimentos, Item 20.19.02 - Ano 19º (Março/2016 até Março/2017) da Rodovia Raposo Tavares/SP270.

Informamos que o Relatório de Condição de conforto (QI/IRI) dos dispositivos da Rodovia SP270 será encaminhado à esta agência após a finalização do Recapeamento contratual item 0501020403.

Código: RT-SPD034270-034.115-612-P17/019

Estando à sua disposição, aproveitamos o momento para reiterar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Marcelo Bandeira Ferreira Boaventura

Diretor



Guia de Remessa de Documentos - GRD
Nº 12-0054/2017



Concessionária: VIAOESTE

Lote: 12

Carta de Referência: VOE-APAN-0159/2017

Item de Obra/Serviço: 201902

Rodovia: SP 270

Obra: SP 270 - Monitoramento do Pavimento - Ano 19

Código do Documento	Classe do Projeto	Rev.	Título do Documento
RT-SP0000270-034.116-612-P21/019	Pavimentação	0	Monitoramento do pavimento - Síntese dos Índices de Monitora...
RT-SPM002700-034.115-012-P15/019	Pavimentação	0	Monitoramento do pavimento - Condições de superfície - Pavim...
RT-SP0000270-034.116-612-P15/019	Pavimentação	0	Monitoramento do pavimento - Condições de superfície - Pavim...
RT-SP0000270-034.116-612-P22/019	Pavimentação	0	Monitoramento do pavimento - Curvas de desempenho do pavimen...
RT-SPM002700-034.115-012-P17/019	Pavimentação	0	Monitoramento do pavimento - Irregularidade longitudinal (QI...
RT-SP0000270-034.116-612-P18/019	Pavimentação	0	Monitoramento do pavimento - Condições deflectométricas (FWD...
RT-SPD034270-034.115-612-P21/019	Pavimentação	0	Monitoramento do pavimento - Síntese dos Índices de Monitora...
RT-SP0000270-034.116-612-P17/019	Pavimentação	0	Monitoramento do pavimento - Irregularidade longitudinal (QI...
RT-SPD034270-034.115-612-P15/019	Pavimentação	0	Monitoramento do pavimento - Condições de superfície - Pavim...
RT-SPM002700-034.115-612-P21/019	Pavimentação	0	Monitoramento do pavimento - Síntese dos Índices de Monitora...