



Código

RT-SP0000063-000.016-007-P21/008

REV.
01

Emissão

30/08/2016

Folha

01/06



Resp. Técnico / Projetista

Fernando Pugliero
CREA nº 2200989814**PAVESYS ENGENHARIA**

Res. Técnico / Concessionária

Lote:

07

Rodovia:

SP-063

D E - DER

Trecho:

km 0+000 ao km 15+700
Pista Principal

Verificado - ARTESP

Objeto:

Diagrama Unifilar
8º Ano



Aprovado - ARTESP

Documentos de Referência:

Documentos Resultantes:

Observação:



01	10/10/2016	Eng. Fernando Pugliero Pavesys Eng 				
00	30/08/2016	Eng. Fernando Pugliero Pavesys Eng 				
Rev.	Data	Resp.Téc/Proj	Resp. Téc/Conces	DE - DER	Ver - ARTESP	Aprovado - ARTESP

SUMÁRIO

1 – Introdução	3
2 – Síntese dos resultados	4
ANEXO I – Planilhas Unifilares	5

1 – Introdução

A empresa **Pavesys Engenharia** apresenta, neste relatório, a síntese dos resultados de monitoramento das condições da Rodovia SP-063, trecho compreendido entre o km 0+000 e o km 15+700, sendo esta de responsabilidade da Concessionária Rota das Bandeiras.

2 – Síntese dos resultados

Apresentam-se, por meio das planilhas unifilares em anexo, os resultados médios por segmento homogêneo dos parâmetros: QI, IRI, ATR, IGG e % de trincas FC-2 e FC-3 dos pavimentos flexíveis da rodovia e acostamento em questão.

ANEXO I – Planilhas Unifilares