



**Governo do Estado de São Paulo**  
Casa Civil  
Gabinete do Secretário da Casa Civil

## OFÍCIO

**Número de Referência:** RI - 035/2022

**Interessado:** Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

**Assunto:** Requerimento de Informação 035/2022 - Deputado Arthur do Val

**Ofício nº 3111/2022/SGL/CC**

**Ao Exmo. Senhor Deputado LUIZ FERNANDO**

**1º Secretário**

**Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo**

Senhor Deputado,

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, encaminho as informações prestadas pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente em atendimento ao Requerimento acima citado, de autoria do Deputado Arthur do Val.


Atenciosamente,

São Paulo, 11 de maio de 2022.

**Cauê Macris**  
Secretário de Estado  
Gabinete do Secretário da Casa Civil

*Classif. documental*

006.01.10.003



CCOFI202200215A



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**

São Paulo, 19 de abril de 2022.

**OFÍCIO SIMA/GAB/462/2022**

**Ref.: Requerimento de Informação nº 35, de 2022.**

Senhor Secretário,

Por meio do Requerimento de Informação nº 35, de 2022, o nobre Deputado Estadual Arthur do Val, oficiou esta Secretaria de Estado, requerendo informações a respeito de severos alagamentos na Rua Gaspar de Lemos, Vila Carrão, em São Paulo.

Em conformidade com o disposto no Decreto nº 62.106, de 15 de julho de 2016 (SIALE), e em atendimento ao artigo 20, inciso XVI, da Constituição Estadual, anexo ao presente a Nota Técnica nº 27/2022/MCBM, prestada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, informando ter sido realizada vistoria no local e identificado o alagamento por água pluviais em dias de fortes chuvas, não havendo problemas com as redes coletoras de esgoto existentes da rua.

Por oportuno, sugerimos encaminhamento à Prefeitura Municipal de São Paulo, para análise e providências necessárias.

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração.

  
**MARCOS RODRIGUES PENIDO**  
**Secretário de Estado de Infraestrutura e**  
**Meio Ambiente**

Excelentíssimo Senhor  
**CAUÊ MACRIS**  
Secretário - Chefe da Casa Civil  
Palácio dos Bandeirantes  
São Paulo - SP

JA/AP - SIMA.010681/2022-24.

**Nota Técnica nº 27/2022/MCBM**

**Interessado:** Valter Antonio da Rocha – Chefe de Gabinete – Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente SIMA.010681/2022-24 – Requerimento de Informação nº 035/21 de autoria do Deputado Estadual Arthur do Val

**Objeto:** R. Gaspar de Lemos – V. Carrão; São Paulo – SP.

**Assunto:** Informações a respeito de severos alagamentos na Rua Gaspar de Lemos

**Nota Técnica**

Em atendimento ao requerimento de informações sobre os severos alagamentos na Rua Gaspar de Lemos, informamos que no dia 02/04/22 realizamos vistoria no local e identificamos tratar-se de alagamento de águas pluviais em chuvas fortes, sendo que o local tem histórico de enchentes. A rua em questão é uma travessa da Av. Aricanduva e há placas sinalizando que a área é sujeita a alagamentos (vide foto 2), problema este que cabe ser resolvido pela PMSP.

Informamos também que as redes coletoras de esgoto existentes na rua estão funcionando normalmente como pode ser visto nas fotos.



Foto 1: Placas da Rua Gaspar de Lemos esquina com a Av. Aricanduva



Foto 2: Placa de Alerta: "Área sujeita a alagamentos"

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/B992-01CC-D732-4E4B> e informe o código B992-01CC-D732-4E4B



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo  
Rua Sebastião Preto, 122 – Mooca – São Paulo – SP – CEP 03119-040  
Tel. (11) 2020-2305 / 2020-2340  
[www.sabesp.com.br](http://www.sabesp.com.br)



Autenticado com senha por SHIRLEY SANDRE FERRAZ SILVA - TÉCNICO DE GESTÃO / PP - 12/04/2022 às 12:19:32.  
Documento Nº: 39166059-544 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=39166059-544>





Foto 3: Inspeção na rede coletora de esgoto na Rua Gaspar de Melo



Foto 4: Rede coletora de esgoto funcionando normalmente verificada pelo poço de visita



Foto 5: Rede coletora de esgoto funcionando normalmente verificada pelo poço de visita

São Paulo, 05 de abril de 2022.

Atenciosamente,

**Douglas Rodrigues da Silva**  
**Gerente Processo Água – UGR MOOCA - MCB**

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo  
Rua Sebastião Preto, 122 – Mooca – São Paulo – SP – CEP 03119-040  
Tel. (11) 2020-2305 / 2020-2340  
www.sabesp.com.br

Assinado por 1 pessoa: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/B992-01CC-D732-4E4B> e informe o código B992-01CC-D732-4E4B



Pág. 4 de 6 Documento assinado eletronicamente por WIVIANE CHAGAS ALVES.  
Para conferência, acesse o site <https://e-ambiente.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo SIMA.010681/2022-24 e o código WB3VVRGDD.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B992-01CC-D732-4E4B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA (CPF 186.XXX.XXX-54) em 05/04/2022 11:41:55 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/B992-01CC-D732-4E4B>

